Государственный комитет СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли

ВО "Союзполиграфпром"

Московский шрифтолитейный завод

ПРИБОР "КЛИН"

П А С П О Р Т

П К I - 000000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Прибор "Цинк" предназначен для испытания и определения степени перегиба парных и прочих калиброванных проволок.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. Погрешность по глубине паза в мм:
для типоразмеров 0,700; 0,750 ——— ± 0,005.

2.2. Габаритные размеры мм

Основание прибора:		Нож прибора	
длина	- 200	длина	- 200
ширина	- 35	ширина	- 15
высота	- 20	высота	- 54

2.3. Масса не 1,1 — Масса не 0,1

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Основными деталями прибора являются стальной брус с риской и специальный нож.

3.2. В комплект поставки прибора входят: основание - 1 шт.; нож - 1 шт.; Паспорт-инструкция - 1 экз.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

4.1. Прибор "Цинк" представляет собой стальной брус, на измерительной поверхности которого, параллельно его длине, посередине, находится клинообразный паз с равномерно уравнивающейся глубиной от "0" до максимального предела измерения. В зоне клинообразного паза через определенные промежутки /10мм/ нанесены риски с цифрами, указывающими глубину паза /в микронах/ на данном участке прибора. В начале клинообразного паза у его глубокой более части имеется ниша для контрольной краски. Для распределения краски вдоль измерительной поверхности прибор комплектуется специальным ножом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Гл. констр.				
Н. контр.				
Утв.				

ПКИ - 000000 - ПС

ПРИБОР "ЦИНК"

Лит.	Масса	Масштаб

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

4.2. Перед эксплуатацией вынуть прибор из футляра, удалить с рабочих поверхностей смазку (с ножа и основания).

4.3. Установить основание прибора на горизонтальную поверхность. Повернув нож перпендикулярно основанию, провести его вдоль клинообразного паза, убедиться, напросвет, в отсутствии зазора между ножом и рабочей поверхностью.

4.4. Испытуемую краску тщательно перемешать и поместить в выемку в количестве, достаточном для заполнения канавки. На край бруса установить под углом 90° нож и быстрым движением его распределить краску в направлении уменьшения глубины клинообразного паза. При таком распределении краски частицы пигмента, размерами больше глубины паза в данном месте выступают над поверхностью краски и видны невооруженным глазом. При большом количестве частиц и поверхность становится зернистой, матовой.

4.5. Степень перетира оценивают по характеру отражения света поверхностью испытуемой краски /шероховатая, зернистая или матовая, глянцевая/ на предельной длине клинообразного паза, например, не выше 80 микрон. Испытание проводится при температуре +18 - 22°С. Густые краски, определение степени перетира которых на данном приборе затруднительно, разбавляют слабым раствором льняной олифы, в соотношении 1:1 по объему.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Во избежании повреждения рабочих поверхностей основания или ножа их необходимо оберегать от соприкосновения с посторонними металлическими предметами.

5.2. При эксплуатации не допускается подвергать каким-либо ударным нагрузкам составные части прибора.

6. МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1. При соблюдении элементарных правил техники безопасности, работа с прибором "Клин" безопасна.

6.2. Все материалы, применяемые при изготовлении прибора, не токсичны.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПКИ - 000 00 - ПС	Лист 3

Зак 1052-1500

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Прибор "Клин"

Заводской номер 387

Соответствует ТУ 25-02-1012-80 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 30/789

МП Начальник ОТК

" " 19 г.

ОТК 13 ЦЗ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПРИБОР "КЛИН"	Лист 8

Зак 1052-1500

8. КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА.

8.1. Составные части прибора "Плин" смазываются тонким слоем антикоррозийной смазки по ГОСТ 19537-74 и завертываются в упаковочную бумагу.

8.2. Каждый прибор, в комплекте, укладывается в деревянный ящик-коробочку.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1. При правильном хранении и эксплуатации прибора завод-изготовитель гарантирует его работу прокат 3 года с момента отгрузки изделия потребителю.

					ПРИБОР "ПЛИН"	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		4

Зак.1032-1000

ПЕРЕПЕЧАТКА

Мосметростроя. Зак. 2836 Тир. 3000

Подп. в 12.9.85 Объем 1/2 п. л. Зак. 3392 Тир. 1000
Типография Мосметростроя, пр. Серебрякова, 14/1