


Описание типа средства измерений

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ для Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь



Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507	Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь Регистрационный № <u>РБ 0313 4175 16</u>
---	--

Выпускают по ГОСТ 12997-84, ТУ BY 300080696.070-2009, КД ЗЭП.499.070
ООО «МНПП «Электроприбор», г. Витебск, Республика Беларусь

НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507 (далее – ЦП), предназначены для измерения электрических параметров трехфазных трехпроводных и четырехпроводных сетей переменного тока частотой 50 Hz, преобразования их в цифровой код для отображения на цифровом табло с учетом коэффициентов трансформации внешних трансформаторов тока и напряжения и передачи информации по интерфейсу RS-485, а также преобразования их в соответствующие три унифицированных выходных аналоговых сигнала постоянного тока (далее - выходные аналоговые сигналы).

Модификации ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 предназначены для отображения любых трех измеряемых параметров (в любом сочетании) на цифровом табло и преобразования их в соответствующие три выходные аналоговые сигналы.

Модификации ЦП8507/3 – ЦП8507/6, ЦП8507/9 – ЦП8507/12 не имеют цифрового табло и аналоговых выходных сигналов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЦП8507 могут применяться для контроля параметров электрических систем и установок энергообъектов различных отраслей промышленности.

Модификации ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 предназначены для размещения на диспетчерских щитах, панелях, шкафах, а также для встраивания в энергетическое оборудование.

Модификации ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/9 - ЦП8507/12 выполнены в корпусе для навесного монтажа или монтажа на DIN-рейку (35 mm).



Описание типа средства измерений

ОПИСАНИЕ

Модификации ЦП, количество интерфейсов RS-485, количество отображаемых параметров на цифровом табло, наличие и количество встроенных реле, схемы подключения, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модификация	Количество RS-485*	Количество параметров отображаемых на цифровом табло**	Количество выходных аналоговых сигналов	Количество реле***	Схема подключения
ЦП8507/1, ЦП8507/2	2	3	3	2	4-х проводная и 3-х проводная
ЦП8507/3, ЦП8507/4	2	-	-	-	
ЦП8507/5, ЦП8507/6	2	-	-	-	
ЦП8507/7, ЦП8507/8	1	3	3	-	3-х проводная
ЦП8507/9, ЦП8507/10	2	-	-	-	
ЦП8507/11, ЦП8507/12	2	-	-	-	

* RS-485_1 предназначен для передачи информации в цифровом коде на контроллер верхнего уровня автоматизированной системы диспетчерского управления (далее – АСДУ).

RS-485_2 предназначен для передачи информации на ПЭВМ диспетчера или контроллер верхнего уровня АСДУ, а так же для организации отображения информации на цифровых индикаторах ИЦ8511/1.

** Отображение измеренных величин на цифровом табло осуществляется в единицах измеряемой величины, поступающей непосредственно на вход ЦП, или в единицах измеряемой величины, поступающей на вход трансформаторов тока и напряжения с учетом коэффициентов трансформации, в амперах, килоамперах, вольтах, киловольтах, ваттах, киловаттах, мегаваттах, варах, киловарах, мегаварах, вольтамперах, киловольтамперах, мегавольтамперах, герцах в зависимости от заказа.

*** Реле предназначено для переключения своими контактами внешних электрических цепей переменного или постоянного тока напряжением до 250 В и током до 0,12 А.



Описание типа средства измерений

Значение тока Н1 определяют по формуле

$$H_1 = K_{\pi\pi} \cdot I_H = \frac{I_{1\pi}}{I_{2\pi}} \cdot I_H = I_{1\pi} \quad (1)$$

$$I_{2\pi} = I_H$$

где $K_{\pi\pi}$ – коэффициент трансформации измерительных трансформаторов по току

I_H – номинальное значение тока, подаваемое на вход ЦП;

$I_{1\pi}$ – значение тока, подаваемого на вход измерительного трансформатора по ГОСТ 7746-2001;

$I_{2\pi}$ – значение тока на выходе измерительного трансформатора.

Значение напряжения Н2 определяют по формуле

$$H_2 = 1,25 \cdot K_{TH} \cdot U_H = 1,25 \cdot \frac{U_{1TH}}{U_{2TH}} \cdot U_H = 1,25 \cdot U_{1TH} \quad (2)$$

где K_{TH} – коэффициент трансформации измерительных трансформаторов по напряжению;

U_H – номинальное значение напряжения, подаваемое на вход ЦП равное 125 V;

U_{1TH} – значение напряжения, подаваемого на вход измерительного трансформатора по ГОСТ 1983-2001;

U_{2TH} – значение напряжения на выходе измерительного трансформатора равное 100 V.

Значение активной, реактивной, полной мощности Н3 определяют при $\cos \phi = 1$, $\sin \phi = 1$ по формуле

$$H_3 = \sqrt{3} \cdot K_{\pi\pi} \cdot I_H \cdot K_{TH} \cdot U_H = \sqrt{3} \cdot I_{1\pi} \cdot U_{1TH} \quad (3)$$

где $K_{\pi\pi}$, K_{TH} – коэффициент трансформации измерительных трансформаторов по току и напряжению (см. формулы 1 - 2);

I_H – номинальное значение тока, подаваемое на вход ЦП;

U_H – номинальное значение напряжения, подаваемое на вход ЦП;

$I_{1\pi}$ – значение тока, подаваемого на вход измерительного трансформатора по ГОСТ 7746-2001;

U_{1TH} – значение напряжения, подаваемого на вход измерительного трансформатора по ГОСТ 1983-2001.



Описание типа средства измерений

ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 конструктивно состоят из следующих основных узлов: корпуса, крышки, платы индикации, платы импульсного источника питания, платы входа, платы выхода, платы процессора.

Корпус и крышка ЦП выполнены из пластмассы. Крышка крепится к корпусу при помощи защелок.

Цифровое табло имеет три строки, каждая строка имеет четыре значащих разряда и знак “-” для отображения любых трех измеренных параметров. Высота цифр составляет 20 mm (в корпусе 120x120x130 mm,) и 14 mm в корпусах (96x96x130 mm), цвет свечения строк цифрового табло - красный или зеленый или желтый (в любом сочетании по заказу) и крепится к корпусу при помощи защелок.

ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/9 - ЦП8507/12 конструктивно состоят из следующих основных узлов: корпуса, крышки, фиксатора, платы входа, платы выхода.

Крышка ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/9 - ЦП8507/12 крепится к корпусу при помощи четырёх винтов-соморезов, расположенных по её углам.

Фотографии общего вида ЦП приведены на рисунках 1- 3.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест размещения клейм-наклеек ОТК и знака поверки средств измерений для модификаций ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 приведена на рисунке А.1(приложение А).

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест нанесения оттисков клейма ОТК и клейма знака поверки средств измерений для модификаций ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/9 - ЦП8507/12 приведена на рисунке А.2 (приложение А).



Описание типа средства измерений




Рисунок 1 - Внешний вид и маркировка ЦП8507 с габаритными размерами 120x120x130 mm

Описание типа средства измерений




Рисунок 2 - Внешний вид и маркировка ЦП8507 с габаритными размерами 96x96x130 mm

Описание типа средства измерений




Рисунок 3 - Внешний вид и маркировка ЦП8507 с габаритными размерами 125x90x125 mm

Описание типа средства измерений

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений входного сигнала, диапазон изменений показаний на цифровом табло ЦП и ПЭВМ (далее – диапазон показаний) и диапазон изменений выходных аналоговых сигналов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Модификация ЦП	Диапазон измерений входных сигналов					Диапазон показаний на мониторе ПЭВМ и цифровом табло ЦП ³⁾	Диапазон изменений 3-х выходных аналоговых сигналов, мА
	ток, А	напряжение линейное (фазное ¹⁾ , В	коэффициент мощности, $\cos \phi$ ($\sin \phi$)	мощность Р, В; Q, var; S, В·А	частота, Hz		
ЦП8507/1, ЦП8507/3, ЦП8507/5, ЦП8507/7, ЦП8507/9, ЦП8507/11	0 – 1	0–100–125 ²⁾ (0-57,74-72,17 ²⁾ или 0-380-475 ²⁾ (0-219,4-274,2 ²⁾	от -1 до +1	от -173,2 до +173,2 или от -658,2 до +658,2	45 - 55	тока: 0 – Н1 ⁴⁾ напряжения: 0 - Н2 ⁴⁾ частоты: 45 – 55	0 - 5 от -5 до +5; или 4 – 20 4 - 12 - 20;
ЦП8507/2, ЦП8507/4, ЦП8507/6, ЦП8507/8, ЦП8507/10, ЦП8507/12	0 – 5			от -866 до +866 или от -3291 до +3291		мощности активной, реактивной, полной: от -Н3 ⁴⁾ до +Н3 ⁴⁾ коэффициента мощности: от -1 до +1	

¹⁾ Фазные напряжения измеряются только при 4-х проводной схеме подключения ЦП.

²⁾ При измерении мощности значение 125 (72,17) или 475(274,2) соответствует перегрузочному значению напряжения входного сигнала.

³⁾ Отображаемые на табло ЦП параметры могут иметь размерности: А, кА, В, кВ, Вт, кВт, МВт, ГВт, var, kvar, Mvar, Gvar, В·А, кВ·А, MV·A, GV·A, Hz в зависимости от заказа.

⁴⁾ Значения тока Н1, напряжения Н2, активной, реактивной и полной мощности Н3 равны соответственно величине номинального тока, 125% величины номинального напряжения, величине активной, реактивной и полной мощности (мощность измеряется при номинальных токах и напряжениях, $\cos \phi(\sin \phi)=1$) трехфазной сети до внешних измерительных трансформаторов тока и напряжения или непосредственно на входе ЦП.



Описание типа средства измерений

Номинальное значение входного сигнала (напряжения, тока, коэффициента мощности, мощности, частоты), нормирующее значение показаний цифровых табло и дисплея ПЭВМ, а так же выходных аналоговых сигналов в зависимости от модификации ЦП соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

Модификация ЦП	Номинальное значение входного сигнала					Нормирующее значение			
	Напряжение линейное (фазное), V	Ток, A	Коэффициент мощности $\cos \phi$, $(\sin \phi)$	Мощность, W, var, V·A	Частота, Hz	показаний на цифровом табло ЦП, монитора ПЭВМ	выходных аналоговых сигналов, mA		
							по току, напряжению, мощности	по частоте диапазона от 0 до 5	по частоте диапазона от 4 до 20
ЦП8507/1, ЦП8507/7		1		173,2 или 658,2			5; 20	25	80
ЦП8507/2, ЦП8507/8		5		866,0 или 3291		H1, H2/1,25, H3 50			
ЦП8507/3, ЦП8507/9	100,0 (57,74) или 380	1	1	173,2 или 658,2					
ЦП8507/4, ЦП8507/10	(219,4)	5		866,0 или 3291					
ЦП8507/5, ЦП8507/11		1		173,2 или 658,2					
ЦП8507/6, ЦП8507/12		5		866,0 или 3291					

* Нормирующее значение активной, реактивной, полной мощности по каждой фазе равно Н3/3.



Описание типа средства измерений

Класс точности ЦП:

- при измерении тока, напряжения, мощности $\pm 0,5$
- при измерении частоты $\pm 0,05$

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ЦП

от нормирующего значения выходного сигнала:

- при измерении тока, напряжения, мощности, % $\pm 0,5$
- при измерении частоты, % $\pm 0,05$

Пределы допускаемых дополнительных приведенных погрешностей

от нормирующего значения выходного сигнала:

a) при изменении температуры окружающего воздуха от $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ до минус $40 ^\circ\text{C}$ и плюс $55 ^\circ\text{C}$, на каждые $10 ^\circ\text{C}$:

- при измерении тока, напряжения, мощности, % $\pm 0,4$
- при измерении частоты, % $\pm 0,05$

b) при воздействии относительной влажности $(95 \pm 3) \%$

при температуре $35 ^\circ\text{C}$:

- при измерении тока, напряжения, мощности, % $\pm 1,0$
- при измерении частоты, % $\pm 0,05$

v) при влиянии внешнего однородного магнитного поля

переменного тока магнитной индукцией $0,5 \text{ mT}$:

- при измерении тока, напряжения, мощности, % $\pm 0,5$
- при измерении частоты, % $\pm 0,05$

Мощность, потребляемая ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8

- при питании от сети переменного тока напряжением $85 - 260 \text{ V}$,

частотой 50 Hz , $\text{V}\cdot\text{A}$, не более 12

- при питании от сети постоянного тока напряжением $105 - 300 \text{ V}$, W , не
более 9

Мощность, потребляемая ЦП8507/3, ЦП8507/4, ЦП8507/9, ЦП8507/10

- при питании ЦП от сети переменного тока напряжением $85 - 260 \text{ V}$,

частотой 50 Hz (универсальное питание), $\text{V}\cdot\text{A}$, не более 8

- при питании ЦП от сети постоянного тока напряжением $105 - 300 \text{ V}$,
(универсальное питание), W , не более 4

Мощность, потребляемая ЦП8507/5, ЦП8507/6, ЦП8507/11, ЦП8507/12

- при питании ЦП от сети переменного тока напряжением $187 - 242 \text{ V}$,
частотой 50 Hz , $\text{V}\cdot\text{A}$, не более 6



Описание типа средства измерений

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С от минус 40 до плюс 55
- относительная влажность 95 % при 35 °С

Габаритные размеры ЦП, мм, не более:

- для модификаций ЦП8507/1, ЦП8507/2 120x120x130
- для модификаций ЦП8507/7, ЦП8507/8 96x96x130
- для модификаций ЦП8507/3 – ЦП8507/6, ЦП8507/9 – ЦП8507/12 125x90x125

Масса, кг, не более

- для модификаций ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/5, ЦП8507/6, ЦП8507/11, ЦП8507/12 0,75
- для модификаций ЦП8507/3, ЦП8507/4, ЦП8507/7, ЦП8507/8, ЦП8507/9, ЦП8507/10 0,55

Средний срок службы, лет, не менее 15

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 150000

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 и на крышку корпуса ЦП8507/3 – ЦП8507/6, ЦП8507/9 – ЦП8507/12 методом офсетной печати и на эксплуатационную документацию типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность приведена в таблице 4.

Таблица 4

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество
ЗЭП.499.070	Преобразователь измерительный цифровой ЦП8507	1
ЗЭП.499.070 ПС	Паспорт	1
МРБ МП.1962 -2009	Методика поверки	1*
ЗЭП.499.070 РЭ	Руководство по эксплуатации	1*

* Количество экземпляров руководства по эксплуатации и методики поверки оговариваются при заказе.



ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ГОСТ 12997-84. Изделия ГСП. Общие технические условия;

ТУ BY 300080696.070-2009. Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507.

Технические условия;

МРБ МП. 1962 -2009. Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507.

Методика поверки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507 соответствуют требованиям ГОСТ 12997-84, ТУ BY 300080696.070-2009.

Межповерочный интервал 48 месяцев.

Государственные испытания проведены:

- РУП "Витебский ЦСМС", 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20, аттестат аккредитации № BY/112 02.6.0.0003 от 10.06.2008 г;

- Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники, 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93, аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0025 от 25.09.94 г.




Описание типа средства измерений

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильное научно-производственное предприятие "Электроприбор" (ООО "МНПП "Электроприбор"), Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Зеньковой, д.1, тел./факс (10-375-212) 372-816, electropribor@mail.ru, www.electropribor.com.

Начальник испытательного центра

РУП "Витебский ЦСМС"



Р. В. Смирнов

Директор ООО "МНПП "Электроприбор"




Н.П.Тверитин



Приложение А
(обязательное)

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест размещения клейм – наклеек на ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8
(вид сзади)




- 1 – место размещения клейма - наклейки ОТК;
- 2 – место размещения клейма - наклейки знака поверки средств измерений

Рисунок А.1



Описание типа средства измерений

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест нанесения оттиска клейма ОТК и оттиска клейма знака поверки средств измерений на ЦП8507/3 – ЦП8507/6, ЦП8507/9 – ЦП8507/12



- 1 – место для нанесения оттиска клейма ОТК;
2 – место для нанесения оттиска клейма Знака поверки

Рисунок А.2

