

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

УТВЕРЖДАЮ
Директор БелГИМ



В.Л. Гуревич
2018

Преобразователи термоэлектрические серии ТС	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № РБ0310369113
---	--

Выпускают по документации фирмы "WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG", Германия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи термоэлектрические ТС предназначены для измерения температуры жидких и газообразных сред, а также температуры поверхности твердого тела (исполнения ТС50, ТС59).

Основная область применения - предприятия химической, нефтехимической, пищевой и других отраслей промышленности, коммунального хозяйства.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия преобразователей термоэлектрических ТС (в дальнейшем – преобразователи) основан на преобразовании тепловой энергии в термо-ЭДС термопары при наличии разности температур между горячим спаем и свободными концами. Термоэлектроды на одном конце соединены гальваническим способом и образуют горячий спай. Свободные концы подсоединенны к головке с контактными клеммами.

Преобразователь состоит из термопары, изолированной керамическими трубками из оксида алюминия, и помещенной в защитную арматуру. Защитная арматура представляет собой трубу, завальцованную с одного конца. Материалом трубы может быть углеродистая сталь, сплав "Инканель 600", нержавеющая жаропрочная сталь, керамика или комбинация стали и керамики. Преобразователи с рабочим диапазоном температур от минус 40 °С до плюс 400 °С имеют гибкое кабельное исполнение с защитной арматурой, изготовленной из силикона, PVC, PTFE или стекловолокна.

Преобразователи имеют различные модели, отличающиеся типом термопары, диапазоном измеряемых температур, конструктивным исполнением.

Внешний вид преобразователей представлен на рисунке 1.






Рисунок 1 – Преобразователи термоэлектрические серии ТС

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические и метрологические характеристики преобразователей указаны в таблицах 1-5 .



Лист 2 Листов 8

Таблица 1

Серия	Характеристика	ТС						Модель
		10-А	10-В	10-С	10-Д	10-Е	10-К	
Тип термопары								K, J, E, T, N
Диапазоны измерений температуры, °С, для термопар типа:								
K	от минус 40 до плюс 1200							
J	от минус 40 до плюс 750							
E	от минус 40 до плюс 900							
T	от минус 40 до плюс 350							
N	от минус 40 до плюс 1200							
Пределы допускаемого отклонения от НСХ для термопар типа:								
K	класс 1 ±1,5 °С в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °С; ±0,004·t °С* в диапазоне температур от 375 до 1000 °С							
J	класс 2 ±2,5 °С в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °С; ±0,0075·t °С* в диапазоне температур от 333 до 1200 °С							
E	класс 1 ±1,5 °С в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °С; ±0,004·t °С* в диапазоне температур от 375 до 750 °С							
T	класс 2 ±2,5 °С в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °С; ±0,0075·t °С* в диапазоне температур от 333 до 750 °С							
N	класс 1 ±0,5 °С в диапазоне температур от минус 40 до плюс 125 °С; ±0,004·t °С* в диапазоне температур от 125 до 350 °С							
	класс 2 ±1,0 °С в диапазоне температур от минус 40 до плюс 133 °С; ±0,0075·t °С* в диапазоне температур от 133 до 350 °С							
	класс 1 ±1,5 °С в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °С; ±0,004·t °С* в диапазоне температур от 375 до 1000 °С							
	класс 2 ±2,5 °С в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °С; ±0,0075·t °С* в диапазоне температур от 333 до 1200 °С							
Длина погружной части, мм	от 75 до 825	275; 315; 345; 375; 405; 435; 525; 555; 585; 655; 735	50; 75; 100; 150; 160; 250; 400	275; 315; 345; 375; 405; 435; 525; 555; 585; 655; 735	6; 8	3; 6; 8	3; 4,5; 6; 8	3; 6; 8
Диаметр погружной части,								
ИМ	Государственный испытательный центр по метрологии и измерительной технике БелГИМ	Государственный испытательный центр по метрологии и измерительной технике БелГИМ	Государственный испытательный центр по метрологии и измерительной технике БелГИМ	Государственный испытательный центр по метрологии и измерительной технике БелГИМ	Государственный испытательный центр по метрологии и измерительной технике БелГИМ	Государственный испытательный центр по метрологии и измерительной технике БелГИМ	Государственный испытательный центр по метрологии и измерительной технике БелГИМ	Государственный испытательный центр по метрологии и измерительной технике БелГИМ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	T12; T32; T53	T91.20	T12; T32; T53	T91.20; T12; T32; T53	T91.20; T12; T32; T53	T12; T19; T32; T53	T12; T32; T53	T12; T32; T53; TIF50
— Измеряемое значение температуры, °С.								

Таблица 2

Серия	Характеристика	ТС					
		40	53	K, J, E, T, N	K, J, E, T, N	K, J, E, T, N	191, 192
Тип термопары	K						K, J
Диапазоны измерений температуры, °C, для термопар типа:	J						
	E						
	T						
	N						
	S						
	R						
	B						
Пределы допускаемого отклонения от НСХ для термопар типа:							
K		$\pm 1,5$ °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °C; $\pm 0,004 \cdot t$ °C* в диапазоне температур от 375 до 1000 °C					
		класс 1	$\pm 2,5$ °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °C; $\pm 0,0075 \cdot t$ °C* в диапазоне температур от 333 до 1200 °C				
J		$\pm 1,5$ °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °C; $\pm 0,004 \cdot t$ °C* в диапазоне температур от 375 до 750 °C					
		класс 2	$\pm 2,5$ °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °C; $\pm 0,0075 \cdot t$ °C* в диапазоне температур от 333 до 750 °C				
E		$\pm 1,5$ °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °C; $\pm 0,004 \cdot t$ °C* в диапазоне температур от 375 до 800 °C					
		класс 2	$\pm 2,5$ °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °C; $\pm 0,0075 \cdot t$ °C* в диапазоне температур от 333 до 900 °C				
T		$\pm 0,5$ °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 125 °C; $\pm 0,004 \cdot t$ °C* в диапазоне температур от 125 до 350 °C					
		класс 2	$\pm 1,0$ °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 133 °C; $\pm 0,0075 \cdot t$ °C* в диапазоне температур от 133 до 350 °C				
N		$\pm 0,15$ °C* в диапазоне температур от минус 200 до плюс 200 °C;					
		класс 3	$\pm 1,0$ °C* в диапазоне температур от минус 66 до плюс 40 °C				
S		$\pm 1,5$ °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °C; $\pm 0,004 \cdot t$ °C* в диапазоне температур от 375 до 1000 °C					
		класс 2	$\pm 2,5$ °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °C; $\pm 0,0075 \cdot t$ °C* в диапазоне температур от 333 до 1200 °C				
R		$\pm 1,0$ °C в диапазоне температур от 0 до 1100 °C; $\pm (1,0 + 0,003 \cdot (t - 1100))$ °C* в диапазоне температур от 1100 до 1600 °C					
		класс 2	$\pm 1,5$ °C в диапазоне температур от 0 до 600 °C; $\pm 0,0025 \cdot t$ °C* в диапазоне температур от 600 до 1600 °C				
B		$\pm 1,0$ °C в диапазоне температур от 0 до 1100 °C; $\pm (1,0 + 0,003 \cdot (t - 1100))$ °C* в диапазоне температур от 1100 до 1600 °C					
		класс 2	$\pm 1,5$ °C в диапазоне температур от 0 до 600 °C; $\pm 0,0025 \cdot t$ °C* в диапазоне температур от 600 до 1600 °C				
		$\pm 0,0025 \cdot t$ °C* в диапазоне температур от 600 до плюс 1700 °C					
		класс 1					
		$\pm 4,0$ °C в диапазоне температур от 600 до 800 °C; $\pm 0,005 \cdot t$ °C* в диапазоне температур от 800 до 1700 °C					
		класс 2	от 25 до 735 от 25 до 250	500, 710, 1000, 1400	15	1,5; 3; 4,5; 6	15; 18; 22
Функциональные возможности		—	4,8; 6; 8	—	T19; T91; T12; T32; T53	T19; T91; T12; T32; T53	—
* – Измеряемое значение температуры, °C.							



Таблица 3

Серия	Характеристика	ТС		Исполнение
		12-А	12-В	
Тип термопары	K, J, E, N	K, J, E, N, R, B	12-M	K, J, E, T, N
Диапазоны измерений температуры, °C, для термопар типа:	K J E T N R B	от минус 40 до плюс 1200 от минус 40 до плюс 750 от минус 40 до плюс 900 от минус 40 до плюс 350 от минус 40 до плюс 1200 от 0 до 1600 от 600 до плюс 1600	от минус 40 до плюс 1200 от минус 40 до плюс 750 от минус 40 до плюс 900 от минус 40 до плюс 350 от минус 40 до плюс 1200 от 0 до 1600 от 600 до плюс 1600	от минус 40 до плюс 600 от минус 40 до плюс 600 -
Пределы допускаемого отклонения от НСХ для термопар типа:				
	K	±1,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °C; ±0,004·t °C* в диапазоне температур от 375 до 1000 °C ±2,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °C; ±0,0075·t °C* в диапазоне температур от 333 до 1200 °C		
	J	±1,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °C; ±0,004·t °C* в диапазоне температур от 375 до 750 °C ±2,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °C; ±0,0075·t °C* в диапазоне температур от 333 до 750 °C		
	E	±1,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °C; ±0,004·t °C* в диапазоне температур от 375 до 800 °C ±2,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °C; ±0,0075·t °C* в диапазоне температур от 333 до 900 °C ±0,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 125 °C; ±0,004·t °C* в диапазоне температур от 125 до 350 °C		
	T	±1,0 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 133 °C; ±0,0075·t °C* в диапазоне температур от 133 до 350 °C ±1,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °C; ±0,004·t °C* в диапазоне температур от 375 до 1000 °C ±2,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °C; ±0,0075·t °C* в диапазоне температур от 333 до 1200 °C		
	N	±1,5 °C в диапазоне температур от 0 до 600 °C; ±0,0025·t °C* в диапазоне температур от 600 до 1600 °C ±1,0 °C в диапазоне температур от 0 до 1100 °C; ±(1+0,003·(t-1100)) °C* в диапазоне температур от 1100 до 1600 °C ±0,0025·t °C* в диапазоне температур от 600 до 1600 °C		
	R			
	B			
Длина погружной части, мм		более 300	от 25 до 9999	от 25 до 9999
Диаметр погружной части, мм	3; 4,5; 6; 8	3; 4,5; 6; 8	3; 6; 8	3; 6; 8
Функциональные возможности	-	T12; T32; T53; TIF50; TIF52	T19; T24; T12; T32; T53	T12; T32; T53; TIF50

Изменение значение температуры, °C.



Таблица 4

Серия	Характеристика	ТС	Исполнение
Тип термопары			50-O; 50-P; 50-Q; 50-T; 50-V
Диапазоны измерений температуры, °C, для термопар типа:			K, J, E, T, N
	K J E T N		
Пределы допускаемого отклонения от НСХ для термопар типа:			
	K J E T N	класс 1 ±1,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °C; ±0,004·t °C* в диапазоне температур от 375 до 1000 °C класс 2 ±2,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °C; ±0,0075·t °C* в диапазоне температур от 333 до 1200 °C класс 1 ±1,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °C; ±0,004·t °C* в диапазоне температур от 375 до 750 °C класс 2 ±2,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °C; ±0,0075·t °C* в диапазоне температур от 333 до 750 °C класс 1 ±1,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °C; ±0,004·t °C* в диапазоне температур от 375 до 800 °C класс 2 ±2,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °C; ±0,0075·t °C* в диапазоне температур от 333 до 900 °C класс 1 ±0,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 125 °C; ±0,004·t °C* в диапазоне температур от 125 до 350 °C класс 2 ±1,0 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 133 °C; ±0,0075·t °C* в диапазоне температур от 133 до 350 °C класс 1 ±1,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °C; ±0,004·t °C* в диапазоне температур от 375 до 1000 °C класс 2 ±2,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °C; ±0,0075·t °C* в диапазоне температур от 333 до 1200 °C	
Диаметр погружной части, мм			3; 6

* – Измеряемое значение температуры, °C.



Таблица 5

Серия	ТС	Исполнение
Характеристика		
Тип термопары		80-O; 80-P; 80-Q; 80-R; 80-S; 80-T; 80-U
Диапазоны измерений температуры, °C, для термопар типа:		K, J, N, S, R, B
K	от минус 40 до плюс 1200	
J	от минус 40 до плюс 750	
N	от минус 40 до плюс 1200	
S	от 0 до 1600	
R	от 0 до 1600	
B	от 600 до 1700	
Пределы допускаемого отклонения от НСХ для термопар типа:		
K	±1,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °C; ±0,004 t °C* в диапазоне температур от 375 до 1000 °C ±2,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °C; ±0,0075 t °C* в диапазоне температур от 333 до 1200 °C	
J	±1,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °C; ±0,004 t °C* в диапазоне температур от 375 до 750 °C ±2,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °C; ±0,0075 t °C* в диапазоне температур от 333 до 750 °C	
N	±1,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 375 °C; ±0,004 t °C* в диапазоне температур от 375 до 1000 °C ±2,5 °C в диапазоне температур от минус 40 до плюс 333 °C; ±0,0075 t °C* в диапазоне температур от 333 до 1200 °C ±1,0 °C в диапазоне температур от 0 до 1100 °C; ±(1,0+0,003 (t-1100)) °C* в диапазоне температур от 1100 до 1600 °C	
S	±1,5 °C в диапазоне температур от 0 до 600 °C; ±0,0025 t °C* в диапазоне температур от 600 до 1600 °C ±1,0 °C в диапазоне температур от 0 до 1100 °C; ±(1,0+0,003 (t-1100)) °C* в диапазоне температур от 1100 до 1600 °C	
R	±1,5 °C в диапазоне температур от 0 до 600 °C; ±0,0025 t °C* в диапазоне температур от 600 до 1600 °C ±0,0025 t °C* в диапазоне температур от 600 до плюс 1700 °C	
B	±4,0 °C в диапазоне температур от 600 до 800 °C; ±0,005 t °C* в диапазоне температур от 800 до 1700 °C 300; 510; 800; 1200; 1800	
Длина погружной части, мм	10; 15; 16; 22; 24; 26;	
Диаметр погружной части, мм	T19; T12; T32; T53; T91	
Функциональные возможности	Измеряемое значение температуры, °C.	



ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на паспорт преобразователя типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки: преобразователь, паспорт, методика поверки
МРБ МП.2387-2014.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG" (Германия).

ГОСТ 6616-94 "Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия".

СТБ ГОСТ Р 8.585-2004 "Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования".

МРБ МП.2387-2014 «Преобразователи термоэлектрические серии ТС. Методика поверки».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преобразователи термоэлектрические серии ТС соответствуют документации фирмы "WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG" (Германия), ГОСТ 6616-94, СТБ ГОСТ Р 8.585-2004.

Межповерочный интервал – не более 24 месяцев.

Научно-исследовательский центр испытаний средств измерений и техники БелГИМ.

г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13.

Аттестат аккредитации № BY 112 02.1.0.0025.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG" (Германия).

Адрес: Alexander-Wiegand-Strasse, 30

63911 Klingenberg, Germany

Тел.: +49 9372/132-0

Факс: +49 9372/132-406

E-mail: info@wika.de

Начальник научно-исследовательского
центра испытаний средств измерений и техники

С.В. Курганский

