

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Государственного предприятия

«Гомельский ЦСМС»

А.В.Казачок
2018 г.



Весы лабораторные серии AS, XA

Внесены в Государственный реестр
средств измерений
Регистрационный № РБ 03 02 3931 18

Выпускаются по технической документации фирмы «RADWAG Wagi Elektroniczne» (Польша).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы лабораторные серии AS и XA (далее – весы) предназначены для статического взвешивания различных грузов в лабораторных условиях.

Область применения – при выполнении учетных и технологических операций в пищевой и других отраслях промышленности, сельского хозяйства и торговли.

Весы не предназначены для бытового применения.

ОПИСАНИЕ

В основе конструкции весов применяется принцип, основанный на компенсации веса груза электромагнитной силой, создаваемой системой автоматического уравновешивания. Электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе взвешиваемого груза преобразуется в цифровой код и значение массы груза индицируется на цифровом табло электронного блока управления (весоизмерительного терминала).

Информация о массе взвешиваемого груза может быть передана на внешние устройства (ПК, принтер и др.) через интерфейсы RS 232; 422; 485, USB, Ethernet, WiFi (в зависимости от исполнения используемого электронного блока управления (весоизмерительного терминала).

Конструктивно весы состоят из грузоприемного устройства или платформы и электронного блока управления (весоизмерительного терминала). Грузоприемная платформа и блок управления (весоизмерительный терминал) могут быть установлены в одном корпусе, а также возможен вариант размещения терминала закрепленного на корпусе грузоприемной платформы или терминал может произвольно размещаться относительно грузоприемной платформы. Весоизмерительный терминал может подключаться к грузоприемной платформе проводным или беспроводным способом.



Основные функции весов:

- включение или выключение питания весов;
- обнуление;
- тарирование во всем диапазоне измерений массы;
- отправка результата на принтер или компьютер;
- функциональная клавиша, переход к меню весов;
- выбор режима работы, программируемая клавиша;
- выбор профиля, программируемая клавиша;
- внутренняя калибровка, программируемая клавиша.

Модификации весов отличаются наибольшими и наименьшими пределами взвешивания, дискретностью отсчета, внешним видом корпуса, а также вариантом размещения терминала.

Весы серии AS (XA).../Y имеют цветной сенсорный дисплей или оснащаются терминалами типа Y, оборудованы механизмом автоматического контроля положения относительно горизонта. Взвешивание возможно только, когда весы выставлены по горизонту.

Весы серии AS (XA).../XN имеют цветной сенсорный дисплей, оборудованы механизмом контроля положения относительно горизонта.

Весоизмерительные терминалы Y также имеют дисплей с сенсорной панелью, что облегчает работу оператора. Нажатие экранной клавиши или поля на экране дисплея приводит к выполнению операции или функции, присвоенной данной клавише или полю.

Весы серии AS.../C имеют жидкокристаллический дисплей, с мембранными функциональными клавишами, поплавковый уровень горизонтального положения.

Весы могут оснащаться Wi-Fi-модулем. Если весы оборудованы Wi-Fi-модулем, на верхней панели главного дисплея будет отображаться специальная пиктограмма.

Подключение весов к сети переменного тока осуществляется только с помощью оригинального сетевого адаптера, входящего в комплект весов.

Весы позволяют выполнять ряд дополнительных функций таких как:

- процентное взвешивание (относительно ранее заданного эталона);
- дозирование с одним либо двумя порогами;
- рецептурное взвешивание;
- контроль фасованных товаров;
- тарирование по всему диапазону, с памятью тары либо ручным вводом значений массы тары;
- счет штук;
- взвешивание животных и нестабильных объектов;
- усреднение показаний для сглаживания кратковременных колебаний (цифровой фильтр);
- вывод показания в Ньютонах;
- возможность удержания индикации максимального показания;



-память результатов взвешиваний без возможности удаления, с автоматическим замещением (память алиби) на 500000 показаний;

-три уровня доступа (администратор, расширенный, оператор) с парольной защитой + гостевой доступ без возможности изменять настройки;

-базы данных: операторов, продуктов, результатов взвешивания, контрагентов, рецептур, складов, процессов дозирования, значений тары, этикеток, универсальных переменных для конструктора форм распечаток;

-конструктор форм распечаток (напрямую с панели управления или через ПО);

-поддержка внешних сигналов (тарирования, печати, опорожнения бункера и т.п.) через цифровые входы;

-поддержка работы со сканером штрих-кода (код EAN-13, EAN-128);

-поддержка работы с этикеточным принтером.

В зависимости от вариантов исполнения и назначения (области применения) весы могут быть оснащены еще другими дополнительными функциями.

Доступ к программному обеспечению имеет только производитель и защищен его кодами. Сервисные настройки осуществляются при помощи аппаратного ключа, который предоставляется только авторизованному производителем сервисному центру.

Применяются версии программного обеспечения:

для весов серии AS: 2.2.1; 2.7.4; 4.0.1

для весов серии ХА: 1.0.0.

Внешний вид весов приведен в приложении 1.

Схема нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки и оригинальных сервисных наклеек фирмы-изготовителя ограничивающих несанкционированное вскрытие весов приведена в приложении 2.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕСОВ

AS	a	/b	/c	/d
----	---	----	----	----

где:

a – наибольший предел взвешивания в граммах;

b – вид дисплея весов или тип терминала:

С – жидкокристаллический дисплей;

XN – 5" цветной сенсорный дисплей с функциональными клавишами по обе стороны дисплея;

Y – 5,7" цветной сенсорный дисплей с функциональными клавишами по обе стороны дисплея или терминал типа Y;

c – тип калибровки (не обязательное поле):

1 – калибровка производится с использованием внешней гири;

2 – калибровка производится встроенным грузом;

d – признак модельного ряда (не обязательное поле):

N – весы изготовлены на основе ячейки с электромагнитной компенсацией.



ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 (основные метрологические характеристики AS)

НПВ, г	НмПВ, г	Дискретность (d), мг	Цена поворочного деления (e), мг	Класс точности весов по ГОСТ OIML R76	Интервалы взвешивания, г	Пределы допускаемой погрешности, мг
1	2	3	4	6	7	8
60/220	0,001	0,01	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 220 вкл.	±0,5 ±1,0 ±1,5
		0,1	1		от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 220 вкл.	±0,5 ±1,0 ±1,5
62	0,001	0,01	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 62 вкл.	±0,5 ±1,0
82/220	0,001	0,01	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 220 вкл.	±0,5 ±1,0 ±1,5
		0,1	1		от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 220 вкл.	±0,5 ±1,0 ±1,5
110	0,01	0,1	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 110 вкл.	±0,5 ±1,0
160	0,01	0,1	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 160 вкл.	±0,5 ±1,0
220	0,01	0,1	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 220 вкл.	±0,5 ±1,0 ±1,5
310	0,01	0,1	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 310 вкл.	±0,5 ±1,0 ±1,5
510	0,01	0,1	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 510 вкл.	±0,5 ±1,0 ±1,5

XA [a /b /c /d]

где:

a – наибольший предел взвешивания в граммах;

b – вид дисплея весов:

C – жидкокристаллический дисплей;

Y – весы оснащаются весоизмерительным терминалом типа Y;

c; d – дополнительные функции (не обязательные поля):

AI – весы имеют встроенный ионизатор;

F – весы оснащены специальной чашкой для взвешивания фильтров;

A – весы оснащены автоматическим управлением открытия ветрозащитного кожуха;



Таблица 2 (основные метрологические характеристики ХА)

НПВ, г	НмПВ, г	Дискретность (d), мг	Цена поворочного деления (e), мг	Класс точности весов по ГОСТ OIML R76	Интервалы взвешивания, г	Пределы допускаемой погрешности, мг
1	2	3	4	6	7	8
6,1	0,0001	0,001	1	специальный	от НмПВ до 6,1 вкл.	±0,5
6/21	0,0001	0,001	1	специальный	от НмПВ до 6 вкл.	±0,5
	0,0002	0,002	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл.	±0,5
21/51	0,0002	0,002	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл.	±0,5
	0,0005	0,005	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 51 вкл.	±0,5 ±1,0
21	0,0002	0,002	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл.	±0,5
51	0,0005	0,005	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 51 вкл.	±0,5 ±1,0
52	0,001	0,01	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 52 вкл.	±0,5 ±1,0
82/220	0,001	0,01	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл.	±0,5 ±1,0
		0,1	1		св. 200 до 220 вкл.	±1,5
110	0,001	0,01	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 110 вкл.	±0,5 ±1,0
120/250	0,001	0,01	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл.	±0,5 ±1,0
		0,1	1		св. 200 до 250 вкл.	±1,5
210	0,001	0,01	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 210 вкл.	±0,5 ±1,0 ±1,5
220	0,01	0,1	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 220 вкл.	±0,5 ±1,0 ±1,5
310	0,01	0,1	1	специальный	от НмПВ до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 310 вкл.	±0,5 ±1,0 ±1,5

Таблица 3 (основные технические характеристики весов серий AS и ХА)

Наименование характеристики	Значения
1	2
Класс точности весов ГОСТ OIML R 76-1-2011	специальный
Диапазон выборки массы тары, г	от 0 до НПВ
Диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации, °C	от 10 до 40 от 15 до 35
Диапазон температур окружающего воздуха при хранении и транспортировании, °C	от минус 25 до плюс 45
Номинальное напряжение питания, В: - с сетевым адаптером,	230
- без сетевого адаптера (от аккумуляторов или другого источника постоянного тока).	
Потребляемая мощность, Вт, не более	250



Продолжение таблицы 3

Масса весов, кг, не более	
весов модификации AS	5.3
весов модификации AS.../Y	6.2
весов модификации XA	9.8
весов модификации XA.../ AI	14.7
весов модификации XA.../ F	12.7
Габаритные размеры весов в упаковке, мм, не более	
весов модификации AS	495×400×515
весов модификации AS.../Y	600×400×540
для весов модификации XA.../ F	870×510×685
для весов модификации XA	720×385×485
Степень защиты весов по ГОСТ 14254	IP42
оциально для моделей весов серии AS	IP54

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации весов типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4

Наименование	Количество
Весы лабораторные серии AS и XA	1 шт.
Адаптер сетевого питания	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "RADWAG Wagi Elektroniczne" (Польша).

ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. ч. 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Весы лабораторные серии AS и XA соответствуют требованиям документации фирмы "RADWAG Wagi Elektroniczne" (Польша), ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Межповерочный интервал – не более 12 месяцев.

Проверка весов лабораторных серий AS и XA осуществляется согласно ГОСТ OIML R76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. ч. 1. Метрологические и технические требования. Методика поверки».

Государственное предприятие «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

г. Гомель, ул. Лепешинского, 1, тел. 26-02-33.

Аттестат аккредитации № ВУ 112.02.1.0.1751



ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "RADWAG Wagi Elektroniczne" (Польша).
Radom 26-600, Torunska 5 Street, Poland
Tel. +48 48 3866000
E-mail:export@radwag.com

Представительство в Республике Беларусь:
ООО "Лабораторные и Весовые Системы"
220103, г. Минск, 2-й переулок Кольцова, 24
Тел. 385-28-22; 385-28-23
тел./факс +375 17 385 28 23
E-mail: info@lvs.by

Начальник Испытательного центра



М.А. Казачок

Начальник сектора механических измерений



С.В. Светогор

Ведущий инженер сектора механических
измерений



Н.И. Курильчик



Внешний вид лабораторных весов



Весы модификации AS.../C/2/N



Весы модификации AS.../XN



Весы модификации AS.../Y



Весы модификации XA.../Y



Весы модификации XA.../F



Весы модификации XA.../AI






Приложение 2
(обязательное)

Схема размещения знака поверки в виде клейма-наклейки и
оригинальных сервисных наклеек



Места нанесения знака поверки (клейма-наклейки)



Весоизмерительный терминал Y

Места нанесения оригинальных сервисных
наклеек

