

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**  
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений  
от 1 сентября 2021 г. № 14349

Наименование типа средств измерений и их обозначение: датчики избыточного давления СТЭК-1 (СТЭК-1Х)

Назначение и область применения: датчики избыточного давления СТЭК-1 (СТЭК-1Х) (далее – датчики) предназначены для непрерывного преобразования значения измеряемого параметра – избыточного давления в унифицированный выходной сигнал тока или напряжения.

Описание: принцип действия датчиков основан на тензорезистивном эффекте. Основным элементом, определяющим метрологические характеристики датчиков, является мембрана на основе термокомпенсированного тензомоста, обладающая долговременной стабильностью. В результате воздействия измеряемого давления на мембрану изменяется сопротивление тензомоста, что приводит к появлению выходного электрического сигнала. Обработка этого сигнала осуществляется с помощью специальной программируемой прецизионной КМОП интегральной микросхемы типа ASIC с хранением данных в СППЗУ и аналоговым выходным сигналом. Градуировочная таблица датчика заносится в СППЗУ микросхемы ASIC на предприятии-изготовителе. Долговременная стабильность параметров используемых компонентов позволяет датчикам сохранять их метрологические характеристики в течение всего срока эксплуатации без изменения градуировочной таблицы.

Датчики представляют собой моноблочную конструкцию, заключенную в стальной герметичный корпус. На одном торце корпуса расположен резьбовой штуцер с гайкой «под ключ» для подсоединения к магистрали измеряемого давления, на другом – расположен электрический разъем или кабель для подключения внешних электрических цепей.

Датчики применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в качестве первичных преобразователей при измерении избыточного давления жидких и газообразных сред, совместимых с нержавеющей сталью.

Датчики избыточного давления СТЭК-1Х могут работать во взрывоопасных зонах. Маркировка взрывозащиты – 0ExiaIIC T4.

Датчики имеют несколько модификаций, отличающихся диапазоном измерений, классом точности, видом выходного унифицированного сигнала и диапазоном рабочих температур.



Фотография общего вида приведена на рисунке 1.




Рисунок 1

Обязательные метрологические требования:

Номинальная статистическая характеристика датчиков:

$$Y = \frac{Y_b - Y_h}{P_b} \times P + Y_h,$$

где  $P$  – значение измеряемого избыточного давления, в МПа ( $\text{kgs}/\text{cm}^2$ );  
 $Y$ ,  $Y_h$ ,  $Y_b$  – значение выходного сигнала датчика, соответствующее  
значению измеряемого избыточного давления  $P$ , нижнее и верхнее предельные  
значения выходного сигнала, соответственно, в мА – для датчиков с токовым  
выходным сигналом или в В – для датчиков с выходным сигналом по  
напряжению;

$P_b$  – верхний предел измерений избыточного давления.

Примечание – Нижний предел измерений датчика соответствует  
нулевому значению избыточного давления.

Верхний предел измерений избыточного давления соответствует ряду:  
МПа

( $\text{kgs}/\text{cm}^2$ ) 0,6; 1,0; 1,6; 2,5;  
(6; 10; 16; 25).

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, пределы  
допускаемой приведенной погрешности нелинейности, вариация и пульсация  
выходного сигнала датчика для различных классов точности представлены в  
таблице 2.



Таблица 2

| Класс точности датчика | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % | Пределы допускаемой приведенной погрешности нелинейности, % | Вариация выходного сигнала датчика, в % от диапазона изменения выходного сигнала | Пульсация выходного сигнала датчика, в % от диапазона изменения выходного сигнала |
|------------------------|---|---|--|---|
| 0,25                   | ±0,25   | ±0,15   | ±0,1   | 0,2   |
| 0,5                    | ±0,5  | ±0,2  | ±0,15  | 0,25  |
| 1,0                    | ±1,0  | ±0,25   | ±0,2   | 0,25  |

Примечания:

- нормирующим значением для метрологических характеристик является диапазон изменения выходного сигнала датчика;
- пульсация выходного сигнала тока нормируется при нагрузочном сопротивлении 250 и 1000 Ом для датчиков с верхними предельными значениями выходного сигнала 20 и 5 мА, соответственно;
- погрешность нелинейности датчика нормируется в диапазоне от  $P_2$  до верхнего предела измерений  $P_B$  избыточного давления, при этом значение  $P_2$  определяется в зависимости от  $P_B$  по таблице 3.

Таблица 3

|   |         |          |          |          |
|---|---------|----------|----------|----------|
| $P_B$ , МПа, ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ ) | 0,6 (6) | 1,0 (10) | 1,6 (16) | 2,5 (25) |
| $P_2$ , МПа, ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ ) | 0,1 (1) | 0,2 (2)  | 0,2 (2)  | 0,5 (5)  |

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям:

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной  $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$  на каждые  $10^\circ\text{C}$ , в диапазоне температур:

- a) выше минус  $20^\circ\text{C}$  до  $60^\circ\text{C}$ 
  - для датчиков класса точности 0,25  $\pm 0,1\%$ ;
  - для датчиков класса точности 0,5  $\pm 0,2\%$ ;
  - для датчиков класса точности 1,0  $\pm 0,6\%$ ;
- b) от минус  $60^\circ\text{C}$  до минус  $20^\circ\text{C}$  (для СТЭК-1) и от минус  $40^\circ\text{C}$  до минус  $20^\circ\text{C}$  (для СТЭК-1Х)
  - для датчиков класса точности 0,25  $\pm 0,25\%$ ;
  - для датчиков класса точности 0,5  $\pm 0,45\%$ ;
  - для датчиков класса точности 1,0  $\pm 0,9\%$ ;
- v) выше  $60^\circ\text{C}$  до  $120^\circ\text{C}$  (для СТЭК-1) и выше  $60^\circ\text{C}$  до  $85^\circ\text{C}$  (для СТЭК-1Х)
  - для датчиков класса точности 0,25  $\pm 0,2\%$ ;
  - для датчиков класса точности 0,5  $\pm 0,35\%$ ;
  - для датчиков класса точности 1,0  $\pm 0,5\%$ ;



Примечание – В соответствии с требованиями Заказчика, пределы дополнительной температурной погрешности могут быть установлены  $\pm 0,15\%$  на каждые  $10^{\circ}\text{C}$  в диапазоне температур от минус  $10^{\circ}\text{C}$  до  $110^{\circ}\text{C}$

Диапазон изменения выходного сигнала:

- постоянного тока:  
при 3-х или 4-х проводной схеме подключения  $0\text{--}5\text{ mA}$ ;  
при 2-х проводной схеме подключения  $4\text{--}20\text{ mA}$ ;
- постоянного напряжения (3-х проводная схема подключения)  $0,5\text{--}5,5\text{ V}$ .

Примечание – Диапазон изменения выходного сигнала датчика может отличаться от указанного и устанавливаться в зависимости от требований Заказчика.

Электрическое питание датчиков осуществляется от источника постоянного тока напряжением в диапазоне от 9 до 42 В, за исключением 4-х проводного варианта СТЭК-1-1,0-05-0,5-W-M20×1,5, напряжение питания которого должно находиться в диапазоне от 18 до 42 В.

Ток потребления, не более:

- датчика с выходным сигналом  $0\text{--}5\text{ mA}$   $15\text{ mA}$ ;
- датчика с выходным сигналом  $4\text{--}20\text{ mA}$   $25\text{ mA}$ ;
- датчика с выходным сигналом  $0,5\text{--}5,5\text{ V}$   $10\text{ mA}$ .

Нагрузочное сопротивление, Ом:

- для датчика с выходным сигналом  $0\text{--}5\text{ mA}$   $E_{\text{пит}}\text{--}9\text{ V / }5\text{ mA}$ ;
- для датчика с выходным сигналом  $4\text{--}20\text{ mA}$   $E_{\text{пит}}\text{--}9\text{ V / }20\text{ mA}$ ;
- для датчика с выходным сигналом  $0,5\text{--}5,5\text{ V}$  не менее 2000;
- для четырехпроводного датчика  $E_{\text{пит}}\text{--}18\text{ V / }5\text{ mA}$ ,

где  $E_{\text{пит}}$  – напряжение питания датчика, В.

Изменение значения выходного сигнала датчика, вызванное плавным изменением напряжения питания от 9 до 42 В или от 18 до 42 В для 4-х проводного варианта, не более  $\pm 0,05\%$  от диапазона изменения выходного сигнала.

Время установления выходного сигнала при скачкообразном изменении измеряемой величины, составляющем 90 % диапазона измерений, не более 5 с;

Время готовности датчика к работе с момента включения питания, не более 10 с;

Масса, не более 0,22 кг;

Габаритные размеры, не более  $\varnothing 38 \times 140\text{ mm}$ ;

Средняя наработка на отказ, не менее 400000 ч;

Назначенный срок службы, не менее 15 лет;

Степень защиты оболочки датчиков по ГОСТ 14254 IP65.



Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средство измерений и/или на эксплуатационных документах.

Комплектность:

В комплект поставки входят:

- датчик избыточного давления \*
- руководство по эксплуатации
- формуляр

|         |
|---------|
| 1 шт.   |
| 1 шт.** |
| 1 шт.   |

Примечание:

\* – в комплекте с уплотнительной шайбой и соответствующей кабельной розеткой; модификация датчика согласно заказа;

\*\* – при поставке датчика в один адрес высыпается один экземпляр руководства на каждые 10 шт. изделий, если иное не оговорено в заказе.

Проверка осуществляется по документу 406222.001 РЭ «Датчики избыточного давления СТЭК-1 (СТЭК-1Х). Руководство по эксплуатации», согласованному в части раздела «ПОВЕРКА» руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Пензенский ЦСМ» 30 сентября 2010 г.

При проведении поверки применяются следующие основные средства измерений:

- манометр избыточного давления грузопоршневой МП-60, (РБ 03 04 1680 11), диапазон давлений до 6 МПа, класс точности 0, 02;
- источник питания постоянного тока Б5-78/2, (РБ 03 13 7517 20), диапазон выходного напряжения от 0 до 50 В, погрешность  $\pm 0,3$  В.

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в разделе 2 руководства по эксплуатации.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений:

ТУ 4212-001-12002406-2009 «Датчики избыточного давления СТЭК-1. Технические условия».

Производитель средств измерений: общество с ограниченной ответственностью «СТЭК»

ООО «СТЭК»

Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 3, оф. 52  
ИНН 5835095900

Тел.: (8412) 544-222

e-mail: stek@penzartc.ru



Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений:  
ГЦИ СИ Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пензенской области ФБУ «Пензенский ЦСМ»

Адрес: 440039, г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 20

Тел./факс: (8412) 49-82-65

e-mail: [pcsm@sura.ru](mailto:pcsm@sura.ru)

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «Пензенский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30033-10 от 20.07.2010.

Директор БелГИМ

В.Л.Гуревич



*(Signature)*

*Л.Кинь*