



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 14240 от 2 июля 2021 г.

Срок действия до 23 декабря 2025 г.

Наименование типа средств измерений:
Термогигрометры ИВА-6

Производитель:
ООО НПК «МИКРОФОР», г. Москва, Зеленоград, Российская Федерация

Документ на поверку: РТ-МП-6110-448-2019 «ГСИ. Термогигрометры ИВА-6. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 02.07.2021 № 75

Средства измерений данного типа средства измерений разрешаются к применению в период действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средств измерений.

Заместитель Председателя комитета

А.А.Бурак



ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений
от 2 июня 2021 г. № 14240

Наименование типа средства измерения и его обозначение

Термогигрометры ИВА-6

Лист № 1

Всего листов 15

Назначение средства измерений

Термогигрометры ИВА-6 предназначены для измерений и регистрации относительной влажности, температуры и давления неагрессивных газовых сред.

Описание средства измерений

Термогигрометр ИВА-6 (далее термогигрометр) представляет собой автоматический цифровой многофункциональный прибор непрерывного действия.

Термогигрометры изготавливаются в модификациях и исполнениях, представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Модификации и исполнения термогигрометров ИВА-6.

ИВА-6А	автономный прибор с измерительным преобразователем, установленным в ручке выносного зонда
ИВА-6А-Д	автономный прибор с измерительным преобразователем, установленным в ручке выносного зонда, с каналом измерения атмосферного давления
ИВА-6А-КП	автономный прибор с измерительным преобразователем, установленным в ручке выносного зонда, с регистрацией измеренных значений на карту памяти
ИВА-6А-КП-Д	автономный прибор с измерительным преобразователем, установленным в ручке выносного зонда, с каналом измерения атмосферного давления, с регистрацией измеренных значений на карту памяти
ИВА-6А-П	автономный прибор с измерительным преобразователем, установленным в ручке выносного зонда, с регистрацией измеренных значений во внутреннюю память и считыванием накопленных данных через USB-порт
ИВА-6А-П-Д	автономный прибор с измерительным преобразователем, установленным в ручке выносного зонда, с регистрацией измеренных значений во внутреннюю память и считыванием накопленных данных через USB-порт с каналом измерения атмосферного давления
ИВА-6АР	автономный регистрирующий прибор с выносным измерительным преобразователем ДВ2ТСМ
ИВА-6Н	автономный прибор с измерительным преобразователем, установленным на блоке индикации или используемым в качестве выносного зонда совместно с удлинительным кабелем КУ-1
ИВА-6Н-Д	автономный прибор с измерительным преобразователем, установленным на блоке индикации или используемым в качестве выносного зонда совместно с удлинительным кабелем КУ-1, с каналом измерения атмосферного давления
ИВА-6Н-КП	автономный прибор с измерительным преобразователем, установленным на блоке индикации или используемым в качестве выносного зонда совместно с удлинительным кабелем КУ-1, с регистрацией измеренных значений на карту памяти
ИВА-6Н-КП-Д	автономный прибор с измерительным преобразователем, установленным на блоке индикации или используемым в качестве выносного зонда совместно с удлинительным кабелем КУ-1, с каналом измерения атмосферного давления, с регистрацией измеренных значений на карту памяти

ИВА-6Н-П	автономный прибор с измерительным преобразователем, установленным на блоке индикации или используемым в качестве выносного зонда совместно с удлинительным кабелем КУ-1, с регистрацией измеренных значений во внутреннюю память и считыванием накопленных данных через USB-порт
ИВА-6Н-П-Д	автономный прибор с измерительным преобразователем, установленным на блоке индикации или используемым в качестве выносного зонда совместно с удлинительным кабелем КУ-1, с регистрацией измеренных значений во внутреннюю память и считыванием накопленных данных через USB-порт, с каналом измерения атмосферного давления
ИВА-6НШ	автономный прибор со встроенным плоским измерительным преобразователем
ИВА-6НИ	автономный прибор со встроенным измерительным преобразователем с принудительным обдувом и зондом измерения температуры внутри зачерненного шара, установленным снаружи блока индикации
ИВА-6Б	стационарный прибор с щитовым исполнением блока индикации с измерительным преобразователем ДВ2ТСМ
ИВА-6Б-К	стационарный прибор с щитовым исполнением блока индикации с измерительным преобразователем ДВ2ТСМ-5Т-5П-АК
ИВА-6Б2	стационарный многоканальный прибор с щитовым исполнением блока индикации с измерительными преобразователями ДВ2ТСМ
ИВА-6Б2-К	стационарный многоканальный прибор с измерительными преобразователями ДВ2ТСМ: - щитовое исполнение блока индикации - для использования с измерительными преобразователями ДВ2ТСМ-5Т-5П-АК и ДВ2ТСМ-5Т-АК; - исполнение блока индикации для монтажа на DIN-рейку

В термогигрометре для измерений относительной влажности используется сорбционно-емкостной чувствительный элемент (в дальнейшем – ЧЭв), принцип действия которого основан на зависимости диэлектрической проницаемости полимерного влагочувствительного слоя от влажности окружающей среды. В зависимости от модификации термогигрометра для измерения температуры используются полупроводниковый термистор, платиновый терморезистор или термопреобразователь сопротивления (в дальнейшем - ЧЭт). В термогигрометрах ИВА-6А(Н) исполнения Д для измерения атмосферного давления используется сенсор на основе тензорезистивного моста. Термогигрометры ИВА-6Б, ИВА-6Б2(-К) могут комплектоваться измерительными преобразователями давления ИПД (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 42781-09).

В состав термогигрометра входят измерительный преобразователь и блок индикации.

Измерительный преобразователь содержит чувствительные элементы влажности и температуры, а также схему обработки и выдачи сигналов.

Схема обработки и выдачи сигналов преобразователя выполнена на основе микроконтроллера и осуществляет следующие функции:

- измерение емкости ЧЭв;
- измерение сопротивления ЧЭт;
- вычисление значения температуры;
- вычисление значения относительной влажности;
- температурная коррекция значения относительной влажности;
- формирование выходного сигнала преобразователя.

Блок индикации термогигрометра позволяет в зависимости от его модификации выполнять следующие функции:

- управлять работой прибора;

- осуществлять связь, опрос и прием информации с подключенных к нему измерительных преобразователей влажности, температуры и давления;
- выводить на индикатор термогигрометра результаты измерений;
- осуществлять диагностику состояния прибора;
- хранить в энергонезависимой памяти измеренные с заданным интервалом значения влажности, температуры и атмосферного давления;
- выполнять установку величин верхнего и нижнего порогов срабатывания релейных выходов;
- конфигурировать релейные, токовые и цифровые выходы.

В термогигрометрах ИВА-6АР, ИВА-6Б(-К), ИВА-6Б2(-К) блок индикации соединен с измерительным преобразователем кабелем, длина которого оговаривается при заказе термогигрометра.

Термогигрометры ИВА-6Б2(-К) с измерительными преобразователями ДВ2ТСМ-5Т-5П-АК и ДВ2ТСМ-5Т-АК (преобразователь без канала измерения влажности) при измерении влажности и температуры в замкнутых объектах с равномерным по объему распределением влаги автоматически рассчитывают значения относительной влажности в точках с известной температурой.

Термогигрометры, в зависимости от их модификации, могут на основании измеренных значений относительной влажности и температуры рассчитывать точку росы/инея ($^{\circ}\text{C}$), массовую концентрацию влаги (g/m^3), молярную долю влаги (ppm), температуру влажного термометра, индекс тепловой нагрузки среды.

Конструкция термогигрометров не имеет предусмотренных мест для установки пломб. Общий вид термогигрометров различных модификаций представлен на рисунках 1-6.

Общий вид измерительных преобразователей различных модификаций представлен на рисунках 7 – 11.



Рисунок 1 – Общий вид термогигрометров ИВА-6Н




Рисунок 2 – Общий вид термогигрометров ИВА-6А (а, б, в)
и ИВА-6Н с удлинительным кабелем КУ-1 (а, в)



Рисунок 3 – Общий вид термогигрометров ИВА-6АР
с измерительным преобразователем ДВ2ТСМ-Б




Рисунок 4 – Общий вид термогигрометров ИВА-6НИ (а) и ИВА-6НШ (б)




Рисунок 5 – Общий вид блоков индикации термогигрометров ИВА-6Б и ИВА6Б-К




Рисунок 6 – Общий вид блоков индикации термогигрометров ИВА-6Б2 и ИВА-6Б2-К,
(а), (б) - блоки индикации в щитовом исполнении, (в) – блок индикации в исполнении для
монтажа на DIN-рейку



Рисунок 7 – Общий вид измерительных преобразователей ДВ2ТСМ
в модификациях А, Б, ГМ (слева направо)



Рисунок 8 – Общий вид измерительного преобразователя ДВ2ТСМ в модификации Г



Рисунок 9 – Общий вид измерительных преобразователей ДВ2ТСМ в модификации В




Рисунок 10 – Общий вид измерительного преобразователя влажности и температуры ДВ2ТСМ-1Т-4П-В с измерительным преобразователем давления ИПД в составе пробоотборного устройства ПДВ-8



Рисунок 11 – Общий вид измерительных преобразователей ДВ2ТСМ-5Т-АК (слева) и ДВ2ТСМ-5Т-АК (справа, модификация без канала измерений относительной влажности)

Программное обеспечение

В комплекте с термогигрометрами ИВА-6А, ИВА-6Н с функцией регистрации данных и термогигрометром ИВА-6АР поставляется программное обеспечение DataLogger, предназначенное для считывания на персональный компьютер информации, накопленной термогигрометром с последующей ее визуализацией и хранением.

В комплекте с термогигрометрами ИВА-6Б, ИВА-6Б2(-К), оборудованными цифровым выходом, поставляется программный комплекс SensNet, предназначенный для считывания, визуализации и хранения информации, получаемой с термогигрометров. Комплекс состоит из программы SensNet Server, осуществляющей считывание с термогигрометров данных и программы SensNet Client, предназначеннной для визуализации и хранения результатов, полученных программой SensNet Server.

Программное обеспечение не влияет на метрологические характеристики термогигрометров.

Уровень защиты программного обеспечения «низкий» в соответствии с Р50.2.077-2014.

Таблица 2 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Наименование ПО	DataLogger SensNet Server SensNet Client
Идентификационное наименование ПО	ЦАРЯ.2770.000-1 ЦАРЯ.2770.000-2 ЦАРЯ.2770.000-3
Номер версии (идентификационный номер) ПО	5.54 2.97 2.97
Цифровой идентификатор ПО	0x07DC4BC30974A9FC4F000E3CCA049E296952 E961AB6ABDB082517ED725033647 0x69215D6B5F7A1AF1DF74D3C11B22F30BAE9 C1848F3AA5F572E19DE2F7F18B6F2 0x122A8B9F5E124C0222130C8F34AAC9546D80 D9EB9ABFA1EFE0DACB63A8B1FF01
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	по ГОСТ Р 34.11-94

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений относительной влажности, % - для термогигрометров с измерительными преобразователями ДВ2ТСМ-5Т-5П-АК	от 0 до 98 от 0 до 100

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений температуры, °C - для ИВА-6АР, ИВА-6Б, ИВА-6Б2(-К) с преобразователями ДВ2ТСМ исполнений: 1Т 2Т 3Т 4Т 5Т 6Т	от 0 до +60 (+50)* от -20 до +60 от -40 до +60 от 0 до +150 от -50 до +180 (от -40 до +60)** от 0 до +125
*только для ИВА-6Б, ИВА-6Б2(-К) с измерительным преобразователем ДВ2ТСМ-1Т-4П-В; **только для ИВА-6Б(-К), ИВА-6Б2(-К) с измерительными преобразователями ДВ2ТСМ-5Т-5П-АК	
- для ИВА-6А, ИВА-6Н с удлинительным кабелем КУ-1	от -20 до +60
- для ИВА-6НИ, ИВА-6НШ, ИВА-6Н без удлинительного кабеля КУ-1	от 0 до +60
- зонд измерений температуры внутри зачерненного шара термогигрометра ИВА-6НИ	от 0 до +100
Диапазон измерений атмосферного давления для ИВА-6А, ИВА-6Н в исполнениях с каналом измерений атмосферного давления, гПа	от 300 до 1100
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления в диапазоне от 700 гПа до 1100 гПа для ИВА-6А, ИВА-6Н в исполнениях с каналом измерений атмосферного давления, гПа	±2,5
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при температуре 23 °C, % - для ИВА-6А, ИВА-6Н, ИВА-6НИ, ИВА-6НШ в диапазоне от 0 % до 90% в диапазоне от 90 % до 98 % - для ИВА-6АР, ИВА-6Б(-К), ИВА-6Б2(-К) с преобразователями ДВ2ТСМ исполнений: 1П (в диапазоне от 0 % до 90 %) (в диапазоне от 90 % до 98 %) 2П (в диапазоне от 0 % до 90 %) (в диапазоне от 90 % до 98 %) 4П (в диапазоне от 0 % до 10 %) (в диапазоне от 10 % до 50 %) (в диапазоне от 50 % до 98 %) * П – показания преобразователя, % 5П (в диапазоне от 0 % до 100 %)	±2 ±3 ±2 ±3 ±1 ±2 ±(0,025+0,0875П*) ±(0,7+0,02П*) ±3 ±2

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры термогигрометров ИВА-6А, ИВА-6Н, ИВА-6НИ, ИВА-6НШ, °С	
- в диапазоне от -20 °С до 0 °С	±0,3*
- в диапазоне от 0 °С до +60 °С	±0,3
- в диапазоне от 0 °С до +100 °С	±0,5**
* только для ИВА-6Н с удлинительным кабелем КУ-1 и ИВА-6А	
** только для зонда измерений температуры внутри зачерненного шара ИВА-6НИ	

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры термогигрометров ИВА-6АР, ИВА-6Б, ИВА-6Б2(-К) с преобразователями ДВ2ТСМ приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры.

Исполнение преобразователя ДВ2ТСМ	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в поддиапазонах, °С						
	-50...-40	-40...-20	-20...0	0...+60	+60...+125	+125...+150	+60...+180
1Т	-			±0,3	-		
2Т	-		±0,3		-		
3Т	-	±1	±0,3		-		
4Т	-			±0,3	±0,005T*		-
5Т	±(0,2+0,01 T*)			±0,2	±(0,3+0,005(T*-60))		
6Т	-			±0,3	±0,7	-	

* Т – измеренное значение температуры

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при изменении температуры на 1 °C, %

- для ИВА-6А, ИВА-6Н, ИВА-6НИ, ИВА-6НШ ±0,1;
- для ИВА-6АР, ИВА-6Б(-К), ИВА-6Б2 с преобразователями ДВ2ТСМ в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 – Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при изменении температуры

Исполнение преобразователя ДВ2ТСМ	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при изменении температуры на 1 °C, %
1П	±0,1
2П	±0,1
4П	при относительной влажности от 0 % до 10 % ±(0,005+0,0045П*) при относительной влажности от 10 % до 98 % ±0,1
5П	±(0,002+0,0002П*)

* П – измеренное значение относительной влажности, %

Таблица 6 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Постоянная времени	
- по относительной влажности, мин, не более	2 (1*)
- по температуре, мин, не более	5 (1*)
*для термогигрометра ИВА-6НИ в режиме измерений относительной влажности	
Габаритные размеры (ширина×высота×глубина), мм, не более	
ИВА-6Н	70×190×25
ИВА-6А	
- блок индикации	70×155×25
- измерительный преобразователь	25×200
- длина соединительного кабеля, м, не менее	1
ИВА-6НИ (без штатива)	150×330×50
ИВА-6НШ	25×600×70
ИВА-6АР (блок индикации)	70×155×25
ИВА-6Б, ИВА-6Б-К	100×50×105
ИВА-6Б2, ИВА-6Б2-К (щитовое исполнение)	72×74×85
ИВА-6Б2-К (исполнение на DIN-рейку)	75×110×60
Масса термогигрометров, кг, не более	
ИВА-6А, ИВА-6Н	0,4
ИВА-6АР	1,0
ИВА-6НИ, ИВА-6НШ, ИВА-6Б, ИВА-6Б2(-К)	1,5
Параметры электрического питания:	
- напряжение постоянного тока, В	
- ИВА-6А, ИВА-6Н, ИВА-6АР, ИВА-6НШ	от 2 до 3 (2 батареи типа АА)
- ИВА-6НИ	3,7 (LiPo аккумулятор)
- ИВА-6Б2-К в исполнении на DIN-рейку	24 В ±10 %
- напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В	
ИВА-6Б(-К), ИВА-6Б2(-К)	220±44
- потребляемый ток, мА, не более	
ИВА-6А, ИВА-6Н, ИВА-6АР, ИВА-6НШ	5
ИВА-6НИ	500
ИВА-6Б(-К), ИВА-6Б2(-К)	-
ИВА-6Б2-К в исполнении на DIN-рейку	250
- потребляемая мощность, Вт, не более	
ИВА-6А, ИВА-6Н, ИВА-6АР, ИВА-6НШ	-
ИВА-6НИ	-
ИВА-6Б, ИВА-6Б2(-К)	5
ИВА-6Б2-К в исполнении на DIN-рейку	-
Средняя наработка на отказ То в нормальных условиях, ч, не менее	10 000
Средний срок службы Тс, лет, не менее	5

Таблица 7 – Габаритные размеры измерительных преобразователей ДВ2ТСМ

Модификация преобразователя ДВ2ТСМ	Габаритные размеры корпуса преобразователя, мм, не более	Габаритные размеры зонда, мм, не более (диаметр×длина)	Длина кабеля, м
А	(длина×ширина×высота) 35×50×52	12×80 (макс. 1000)	-
АК	(длина×ширина×высота) 105×65×36	влажности 15×110 температуры 4×60	не более 15
Б	-	12×80 (макс.1000)	-
В	(диаметр×длина) 30×105		-
ГМ	(диаметр×длина) 30×105	12×250 (макс.1000)	-
Г	(длина×ширина×высота) 105×65×36	15×110	не более 15

Таблица 8 – Рабочие условия эксплуатации

Параметры, единицы измерения	Блок индикации	Измерительный преобразователь
Термогигрометры ИВА-6АР, ИВА-6Б(-К), ИВА-6Б2(-К)		
Температура, °C	от 0 до 50	см. таблицу 4*
Относительная влажность, %	от 0 до 95 при температуре до 35 °C и более низких температурах без конденсации влаги (от 0 до 80 при температуре от 35 °C до 50 °C)	от 0 до 98 (100**)
Атмосферное давление, кПа	от 86 до 106	от 86 до 106***
Термогигрометры ИВА-6А, ИВА-6Н		
Температура, °C	от 0 до 50	-20...+60
Относительная влажность, %	от 0 до 98 (от 0 до 80 при температуре от 35 °C до 50 °C)	
Атмосферное давление, кПа	от 70 до 110	
Термогигрометры ИВА-6НИ, ИВА-6НШ		
Температура, °C	0...+60	
Относительная влажность, %	от 0 до 98 (от 0 до 80 при температуре от 35 °C до 50 °C)	
Атмосферное давление, кПа	от 86 до 106	
* для исполнений измерительных преобразователей ДВ2ТСМ 4Т, 6Т диапазон рабочих температур измерительного преобразователя от 0 °C, до +60 °C, для 5Т от -40 °C, до +60 °C. Диапазон рабочих температур выносного зонда соответствует диапазону измерения, указанному в таблице 3;		
** для термогигрометров с измерительными преобразователями ДВ2ТСМ-5Т-5П-АК;		
*** для погружной части измерительных преобразователей модификации В диапазон рабочих давлений от 0 до 2,5 МПа.		

Комплектность средства измерений

Таблица 9 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Термогигрометры ИВА-6А, ИВА-6Н			
Термогигрометр ИВА-6А(Н)	ЦАРЯ.2772.001-0х	1 шт.	
Карта памяти microSD с ПО DataLogger		1 шт.	*
Кабель mini USB - А		1 шт.	**
Кабель КУ-1 для подключения измерительного преобразователя к блоку индикации термогигрометра ИВА-6Н	ЦАРЯ.685611.006	1 шт.	**
Кронштейн для настенного крепления		1 шт.	**
Руководство по эксплуатации	ЦАРЯ.2772.001 РЭ	1 экз.	
Упаковка		1 шт.	
Термогигрометры ИВА-6Б, ИВА-6Б-К			
Блок индикации	ЦАРЯ.2772.002-0х	1 шт.	
Измерительный преобразователь ДВ2ТСМ	ЦАРЯ.2553.004-х	1 шт.	
Пробоотборное устройство ПДВ-8 с измерительным преобразователем давления ИПД	ЦАРЯ.2558.001	1 шт.	**
Диск с программным обеспечением		1 шт.	***
Руководство по эксплуатации	ЦАРЯ.2772.002-0х РЭ	1 экз.	
Упаковка	ЦАРЯ.4170.006 СБ	1 шт.	
Термогигрометры ИВА-6Б2, ИВА-6Б2-К			
Блок индикации	ЦАРЯ.2772.003-0х	1 шт.	
Измерительный преобразователь ДВ2ТСМ	ЦАРЯ.2553.004-х	**	
Пробоотборное устройство ПДВ-8 с измерительным преобразователем давления ИПД	ЦАРЯ.2748.008	1 шт.	**
Диск с программным обеспечением		1 шт.	***
Руководство по эксплуатации	ЦАРЯ.2772.003-0х РЭ	1 экз.	
Упаковка	ЦАРЯ.4170.006 СБ	1 шт.	
Термогигрометр ИВА-6АР			
Блок индикации	ЦАРЯ.2772.004	1 шт.	
Измерительный преобразователь ДВ2ТСМ	ЦАРЯ.2553.004-х	1 шт.	
Соединительный кабель		1 шт.	
Карта памяти microSD с ПО DataLogger		1 шт.	
Кронштейн для настенного крепления		1 шт.	**
Руководство по эксплуатации	ЦАРЯ.2772.004 РЭ	1 экз.	
Упаковка	ЦАРЯ.4170.006 СБ	1 шт.	

Термогигрометр ИВА-6НШ			
Термогигрометр ИВА-6НШ	ЦАРЯ.2772.005	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	ЦАРЯ.2772.005 РЭ	1 экз.	
Упаковка	ЦАРЯ.4170.007 СБ	1 шт.	
Термогигрометр ИВА-6НИ			
Термогигрометр ИВА-6НИ	ЦАРЯ.2772.006	1 шт.	
Зачерненный шар с зондом измерения температуры	ЦАРЯ.2550.001	1 шт.	
Штатив телескопический		1 шт.	
Руководство по эксплуатации	ЦАРЯ.2772.006 РЭ	1 экз.	
Упаковка	ЦАРЯ.4170.008 СБ	1 шт.	
Приспособления и документация для юстировки и поверки термогигрометров ИВА-6			
Кабель КУ-2 для подключения преобразователя к блоку индикации термогигрометра ИВА-6А (Н,НИ) при поверке	ЦАРЯ.685611.007	1 шт.	**
Адаптер КИ-3 для подключения термогигрометров ИВА-6А(Н) по интерфейсу RS485 к измерительной системе на основе протокола ModBus	ЦАРЯ.685611.008	1 шт.	**
Кабель КИ-4 для подключения измерительных преобразователей термогигрометров ИВА-6А(Н,НИ) к СОМ-порту ПК при юстировке и поверке	ЦАРЯ.685611.009	1 шт.	**
Комплекс 12-ти канальный для юстировки и поверки до 12 преобразователей термогигрометров ИВА-6А(Н,НИ)	ЦАРЯ.685611.012	1 шт.	**
Переходная втулка для установки измерительного преобразователя в образцовый генератор влажного газа «Родник-2» при юстировке и поверке	ЦАРЯ.746612.008	1 шт.	**
Переходная втулка для установки измерительного преобразователя в генератор влажного газа «HygroGen» при юстировке и поверке	ЦАРЯ.746612.009	1 шт.	**
Удлинительный кабель для подключения измерительных преобразователей ДВ2ТСМ модификаций А, Б к блоку индикации термогигрометров ИВА-6АР при поверке	ЦАРЯ.746612.010	1 шт.	**
Кабель для юстировки и поверки ДВ2ТСМ	ЦАРЯ.746612.013	1 шт.	**
Методика поверки	РТ-МП-6110-448-2019	1 экз.	**
* поставляется с термогигрометрами соответствующего исполнения; ** поставляется по запросу Потребителя; *** поставляется с термогигрометрами укомплектованными цифровым выходом			

Знак утверждения типа

наносится печатным способом на титульные листы руководства по эксплуатации и на корпус термогигрометра.

Проверка

осуществляется по документу РТ-МП-6110-448-2019 «ГСИ. Термогигрометры ИВА-6. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 24 июня 2019

Основные средства поверки:

- генератор влажного воздуха HygroGen модификации HygroGen 2, диапазон воспроизводимых значений относительной влажности от 5 % до 100 %, пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения относительной влажности $\pm 0,5\%$ (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 23405-11);
- термостат переливной прецизионный ТПП-1.3, диапазон воспроизводимых температур от -75 °C до +100 °C, нестабильность поддержания температуры $\pm 0,01\%$, неравномерность температуры $\pm 0,04\%$ (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 33744-07);
- термостат переливной прецизионный ТПП-1.0, диапазон воспроизводимых температур от плюс 35 °C до плюс 300 °C, нестабильность поддержания температуры $\pm (0,005 + 0,00005 \cdot t)\%$, неравномерность температуры $\pm 0,01\%$ (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 33744-07);
- термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-1-2 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 32777-06);
- измеритель температуры двухканальный прецизионный МИТ 2.05 регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 46432-11);
- модуль давления эталонный Метран-518 А160К-В, диапазон измерения абсолютного давления от 0 до 160 кПа, предел допускаемой основной приведенной погрешности $\pm 0,025\%$ (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 39152-08).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке (при первичной или периодической поверке) или в эксплуатационную документацию (только при первичной поверке).

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термогигрометрам ИВА-6

ГОСТ 8.547-2009 «Государственная поверочная схема для средств измерений влажности газов».

ГОСТ 8.558-2009 «Государственная поверочная схема для средств измерений температуры».

ТУ 4311-011-77511225-2010. «Термогигрометры «ИВА-6». Технические условия».

Изготовители

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «МИКРОФОР» (ООО НПК «МИКРОФОР»)

ИНН 7735509936

Адрес: 124498, г. Москва, Зеленоград, проезд 4922, д. 4, стр. 2

Телефон: +7 (495) 221-28-74

Web-сайт: <http://www.microfor.ru>

E-mail: va@microfor.ru

Акционерное общество «Научно-технический центр «Диапром» (АО «НТЦД»)

ИНН 7721502754

Адрес: 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д. 14, офис 329

Телефон/факс: +7 (495) 690-91-95

Web-сайт: <http://www.diaprom.com>

E-mail: diaprom@diaprom.com

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений Федеральное государственное учреждение «Менделеевский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ГЦИ СИ ФГУ «Менделеевский ЦСМ»)

Адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский район, пос. Менделеево

Телефон: +7 (495) 994-22-10

Факс: +7 (495) 994-22-11

Web-сайт: www.mencsm.ru

E-mail: info@mencsm.ru

Аттестат аккредитации I

Проведена аккредитация ГЦН СИ № 41 «Менделеевский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30083-08 от 23.12.2008.

Директор БелГИМ



В.Л. Гуревич