

Описание типа средства измерений для Государственного реестра средств измерений

УТВЕРЖДАЮ

Директор РУП "Белорусский государственный институт метрологии"

Н.А. Жагора

2009
Зибара

**Датчики весовые тензометрические
BCM, BCA, BSS, HBB, BSA, WBK, SBA,
BCL, BCH, HBS, SBS, CC, CT, CTS, LS,
MNC, MNT, BS**

Внесены в Государственный реестр средств
измерений Республики Беларусь
Регистрационный № РБ 03 02 0591 08

Выпускают по технической документации фирмы "CAS Corporation Ltd." (Корея).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весовые тензометрические датчики BCM, BCA, BSS, HBB, BSA, WBK, SBA, BCL, BCH, HBS, SBS, CC, CT, CTS, LS, MNC, MNT (далее – датчики) предназначены для преобразования усилий от взвешиваемой массы в электрический сигнал и применяются в средствах измерений массы.

Область применения- предприятия промышленности, сельского хозяйства, транспорта.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия датчиков основан на преобразовании упругой деформации чувствительного элемента датчика, вызываемой действием прикладываемого усилия, в электрический сигнал посредством наклеенных и соединенных в мостовую схему тензорезисторов.

Датчики изготавливаются в 18 модификациях, отличающихся диапазонами преобразования, габаритными размерами, массой и исполнением корпуса.

Знак поверки на датчики не наносится, а наносится на весоизмерительные устройства, в состав которых используются датчики.

Внешний вид датчиков приведен на рисунке 1.



BCM



BCA




BSS



BSA



BCL



BCH



BS



HBB



HBS



SBA





SBS

WBK

CC

CT

CTS



LS



MNC



MNT

Рис. 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольший предел взвешивания (НПВ), рабочий коэффициент передачи (РКП), начальный коэффициент передачи (НКП) и другие характеристики приведены в таблицах 1-3.

Таблица 1

Модель- ифика- ция	Наибольший предел измерений	Класс точ- ности по МОЗМ Р60	Число пове- рочных делений	Степень защиты оболочки	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более	Допус- каемая пере- грузка, %	Материал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BCL	1; 2; 3 кг 6; 10; 15; 20; 30 кг 60; 100; 150; 200 кг	- C3 C3	3000	IP65	22×22×70~ 22×30×130	0,70 1,50	150	алюминиевый сплав
BCA	5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100 кг	C3	3000	IP65	150×40×25	0,46	150	
BCM	50; 75; 100; 150; 200; 300; 500 кг	C3	3000	IP65	191×75,4×76,2	2,36	150	
BCH	500; 1000; 1500 кг; 2000 кг	-	-	IP65	176× 6×125	3,00	150	
HBS	20; 50; 100; 200 кг; 500 кг	C3	3000	IP67	Ø40 × 120	0,62	150	нержавеющая сталь
HBB	20; 50; 100; 200 кг; 500; 1000 кг	C3	3000	IP67	130×Ø38- 210×Ø60	0,62 1,60	150	
BSA	0,5; 1; 2; 3; 5 т	C3	3000	IP66	130×32×32- 171,5×38×38	0,90 / 1,7	150	никелированная сталь
BSS	0,5 кг; 1; 2; 3; 5 т	C3	3000	IP67	130×32×32- 171,5×38×38	0,98 / 1,67	150	нержавеющая сталь
BS	10 т	-	-		273×63×60	8,00	150	никелированная сталь
SBA	50; 100 кг 200; 500 кг; 1; 2; 3; 5 т	C3	3000	IP65	63,5×51×20- 108×77×33	0,50 0,80	150	
SBS	500 кг; 1т 2; 3; 5 т	-	-	IP67	Ø92×32 ~ Ø130× 45	1,3 2,0	150	нержавеющая сталь
CC	50;100;200;500 кг,1т; 2; 3; 5т	C3	3000	IP67	Ø89×115 ~ Ø165× 290	3,30 4,36 11,80 24,60	150	
CT	10т 20 т	C3	3000	IP67			150%	Окрашенная сталь
CTS	200; 500 кг, 1т 2; 3; 5 т	C3	3000	IP68	Ø88×115 ~ Ø88× 148	3,30 4,36	150	нержавеющая сталь



LS	2; 3 т; 5 т; 10 т; 20 т; 50 т; 100 т	C1,5/C3	1500/ 3000	IP65	$\varnothing 112 \times 46 \sim \varnothing 184 \times 80$	2,88 3,36 6,00 8,40 11,80 30,60	150	окрашенная сталь
MNC	50; 100; 200; 500 кг; 1; 2; 3 т 5; 10 т; 20 т	-	-	IP67	$\varnothing 50 \times 25 \sim \varnothing 118 \times 50$	0,50 1,00 2,20 3,00	150	нержавею- щая сталь,
	окрашенная сталь (5-20 т)							
MNT	50; 100; 200; 500 кг	-	-	IP67	$\varnothing 50 \times 70$	0,50	150	нержавею- щая сталь
WBK	10; 25; 30 т; 50 т	C3	3000	IP68	194×200×150- 254×200×150	3,50 7,56	150	

Таблица 2

Мо- дифи- кация	РКП (C_n), мВ/В	НКП, мВ/В	Диапазон рабочих температур, °C	Напряже- ние пита- ния, В	Входное сопротив- ление, Ом	Выходное сопротивле- ние, Ом
BCL	1,0 ± 0,1 (НПВ до 3 кг) 2,0 ± 0,2 (НПВ от 6 до 30 кг) 2,0 ± 0,2 (НПВ от 60 до 200 кг)	0 ± 0,05 0 ± 0,1 0 ± 0,1	от минус 20 до плюс 70	10 – 15	420 ± 20	350 ± 3,5
BCA	2,0 ± 0,2	0 ± 0,1			420 ± 20	
BCM	2,0 ± 0,2	0 ± 0,1			400 ± 20	
BCH	2,0 ± 0,2	0 ± 0,1			400 ± 20	
BS	1,5 ± 0,0037 (НПВ 500 кг) 2,0 ± 0,005	0 ± 0,015 0 ± 0,02	от минус 30 до плюс 80	10 – 15	400 ± 20	
HBS	2,0 ± 0,005	0 ± 0,02			400 ± 20	
HBB	2,0 ± 0,005	0 ± 0,02			400 ± 20	
BSA	3,0 ± 0,0075	0 ± 0,03			350 ± 3,5	
BSS	2,0 ± 0,005	0 ± 0,02	от минус 30 до плюс 80	10 – 15	350 ± 3,5	350 ± 3,5
SBA	3,0 ± 0,03	0 ± 0,03			420 ± 20	
SBS	2,0 ± 0,002	0 ± 0,02			420 ± 25	
CTS	3,0 ± 0,003	0 ± 0,03			350 ± 3,5	
CC	3,0 ± 0,003	0 ± 0,03	от минус 20 до плюс 80	10 – 15	350 ± 3,5	
CT	3,0 ± 0,003	0 ± 0,03			350 ± 3,5	
LS	2,0 ± 0,005	0 ± 0,02			350 ± 3,5	
MNC	2,0 ± 0,005	0 ± 0,06			420 ± 30	
MNT	2,0 ± 0,005	0 ± 0,06	от минус 40 до плюс 80	10 – 15	420 ± 30	
WBK	2,0 ± 0,005	0 ± 0,02			350 ± 30	

Таблица 3 Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке и в эксплуатации в зависимости от числа поверочных интервалов (v)

Диапазоны измерения для датчиков	Пределы допускаемой погрешности при	
	первичной поверке	в эксплуатации
до 500 включ.	± 0,35 v	± 0,7 v
св. 500 в до 2000 в	± 0,7 v	± 1,4 v
св. 2000 в	± 1,05 v	± 2,1 v

Размах значений выходного сигнала не должен превышать абсолютного значения пределов допускаемой погрешности.



Изменения значения выходного сигнала датчика, приведенные ко входу, при постоянной нагрузке, составляющей 90-100 % наибольшего предела измерения, не должны превышать:

- 0,7 предела допускаемой погрешности в течение 30 мин;
- 0,15 пределов допускаемой погрешности за время между 20-й и 30-й минутами нагружения.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа средств измерений наносится на эксплуатационную документацию типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки датчиков:

- датчик весовой тензометрический - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации. – 1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 30129-96 "Датчики весоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования".

МОЗМ Р 60 "Метрологические требования, предъявляемые к весоизмерительным датчикам" Техническая документация фирмы "CAS Corporation Ltd." (Корея).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Датчики весовые тензометрические BCM, BCA, BSS, HBB, BSA, WBK, SBA, BCL, BCH, HBS, SBS, CC, CT, CTS, LS, MNC, MNT, BS соответствуют требованиям технической документации фирмы "CAS CORPORATION LTD", Корея.

Межпроверочный интервал – не более 12 месяцев (в составе весоизмерительных устройств, при их применении в сфере законодательной метрологии).

Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ,
220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13,
Аттестат аккредитации № BY/ 112 02.1.0.0025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "CAS Corporation Ltd." (Корея)
CAS BLDG., 440-1, SUNGNAE-DONG,
GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA
Tel: (02)-475-4661/7 Fax: (02)-475-4668

Начальник НИЦИСИИТ БелГИМ

С.В.Курганский

Глава Московского представительства
фирмы "CAS Corporation Ltd."
по СНГ и странам Балтии

М.С. Ким



