

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

для Государственного реестра средств измерений



А.В.Казачок

Нитратомеры pNO ₃ – 07	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № РБ 03 09 3509 12
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Выпускаются по ТУ ВУ 400002024.022-2007, Республика Беларусь

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Нитратомеры pNO₃ – 07 (далее - нитратомеры) предназначены для измерения активности ионов NO₃⁻ (режим рХ), концентрации ионов NO₃⁻ (режим C_x), ЭДС электродной системы (режим Е) и температуры (режим t) анализируемых сред.

Нитратомеры могут быть использованы для проведения измерений в лабораторной практике, а также для оперативных измерений на предприятиях пищевой промышленности и в других отраслях народного хозяйства.

ОПИСАНИЕ

В основу работы нитратомера положен потенциометрический метод измерения. Изменяя ЭДС электродной системы можно определить активность ионов NO₃⁻ (рХ) и их массовую концентрацию (C_x).

Для измерения ЭДС используется электродная система, которая состоит из измерительного электрода и электрода сравнения. Электродная система, при погружении в контролируемый раствор, развивает ЭДС, в общем случае линейно, зависящую от рХ.

Преобразователь обеспечивает преобразование ЭДС электродной системы в пропорциональное по величине напряжение, преобразуемое в дальнейшем в сигналы измерительной информации, индицируемые на дисплее.

Электрод сравнения обеспечивает стабильный электрический контакт электродной системы с общим проводом измерительного входа нитратомера.

В связи с тем, что у применяемых для определения активности нитрат-ионов измерительных электродов координаты изопотенциальной точки (E_и, рХ_и) находятся далеко за пределами рабочей зоны, в нитратомере применен способ определения рХ по зависимости Е электродной системы от рХ реальных настроечных растворов и не применяется автоматическая термокомпенсация.

Для компенсации возможной нелинейности зависимости Е = f (рХ), применен способ настройки по трем точкам с использованием метода математической аппроксимации нелинейности реальных электродов, что позволяет повысить точность измерений и продлить срок службы электродов без потери точности измерений.

Общий вид нитратомера представлен на рисунке 1. Нитратомер состоит из измерителя (1), электродной системы (3), штатива (4) для крепления электродов и термокомпенсатора (2).



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Преобразователь	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Электрод мембранный ЭМ-NO ₃ -07CP	1 шт.
Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный ЭВЛ-1МЗ.1	1 шт.
Термокомпенсатор ТКА-1000.1	1 шт.
Комплект принадлежностей и запасных частей	1 компл.
Формуляр	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ BY 400002024.022-2007 Нитратомер pNO₃ – 07. Технические условия.

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

МП ГМ 766-2007 (ВЯАЛ.2840.004) Нитратомер pNO₃ – 07. Методика поверки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нитратомеры pNO₃-07 соответствуют требованиям ТУ BY 400002024.022-2007, ГОСТ 22261-94.

Межповерочный интервал - 12 месяцев.

Государственные контрольные испытания проведены центром испытаний средств измерений Республиканского унитарного предприятия «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (аттестат аккредитации BY/112 02.6.0.0002 от 15.02.2008)

Юридический адрес: ул.Лепешинского,1, 246015, г.Гомель, тел. +375 232 68 44 01,
E-mail: mail@gomelcsms.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Гомельский завод измерительных приборов»

Адрес: Республика Беларусь, 246001, г.Гомель, ул.Интернациональная, 49

Тел. (0232) 74-64-11, 74-25-56, 74-02-04, факс (0232) 74-47-03, E-mail: zip@mail.gomel.by

Руководитель центра испытаний средств измерений Республиканского унитарного предприятия «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»



С.И.Руденков

Главный инженер
Открытое акционерное общество
«Гомельский завод измерительных приборов»



А.Л.Микрюков



Приложение А
(обязательное)

Схемы опломбирования от несанкционированного доступа
 и нанесения на нитратомер знака поверки



Рисунок А.1 - Схема нанесения на нитратомер знака поверки

Нитратометр рНО₃-07 – нитратометр для измерения концентрации ионов нитратов в воде и растворах с помощью метода электродной системы (рисунок В).

Нитратометр может быть использован для измерения концентраций в лабораторной практике, а также для определенных измерений в производственной промышленности и в других отраслях народного хозяйства.

Описание

В основу работы нитратометра положен метод измерения концентрации ионов нитратов. Измерение ЭДС электродной системы можно представить в виде зависимости между концентрацией ионов нитратов (C_{NO_3}) и измеренным значением ЭДС:

Для измерения ЭДС измерительный электрод и сравнительный электрод состоят из измерительного электрода и электрода сравнения. Измерительный электрод погружен в контролируемый раствор, разбавленный ЭДС в определенном соотношении.

Преобразователь обрабатывает сигналы измерительной системы в цифровой формат, определяет по величине напряжения, преобразует его в цифровой формат и передает в систему измерения информации, изображающую на дисплее.

Электрод сравнения обеспечивает стабильность измерительной системы, которой является электродной системой с общей проводкой и гибким кабелем.

В связи с тем, что у измерительных и сравнительных электродов имеются различные рабочие температуры, в измерительной системе имеется система термокомпенсации по температуре. Благодаря термокомпенсации, измерение концентрации нитратов не изменяется автоматически с изменением температуры.

При замене измерительных электродов необходимо помнить о том, что измерительные электроды реагируют на наличие реальных электродов, что позволяет измерять точность измерений и проверять работу службы электродов без помощи измерений.

Общий вид нитратометра представлен на рисунке 1. Нитратометр состоит из корпуса (1), электродной системы (3), штативе (4) для крепления электродов и транспортировочной коробки (2).




Рисунок А.2 – Схема пломбировки нитратомера

