

КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



COMMITTEE FOR STANDARDIZATION,
METROLOGY AND CERTIFICATION
UNDER CABINET COUNCIL
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENT



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

1980

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

01 января 2003 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения НТК по метрологии (протокол № 04-2002 от 06 июня 2002 г.) утвержден тип

люксметры/яркомеры "ТКА-04/3",

ООО "НТП "ТКА", г. Санкт-Петербург, Российская Федерация (RU),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером РБ 03 11 1640 02 и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель Комитета



В.Н. Корешков
20 июня 2002 г.

Продлен до " __ " 20 __ г.

Председатель Комитета

В.Н. Корешков
" __ " 20 __ г.

НТК 04-02 от 06.06.02

С. Сушников Я.В.

СОГЛАСОВАНО:

Директор ВНИИОФИ

В.С.Иванов

1997 г.



12

МП

12080
3109

Люксметр / яркомер мод. "ТКА - 04 / 3"	Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № <u>16898 - 97</u> Взамен №
---	--

Выпускается в соответствии с техническими условиями ТУ 4437 - 003 - 16796024 - 97.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Люксметр / яркомер "ТКА - 04 / 3" предназначен для:

- измерения освещенности в видимой области спектра, создаваемой искусственными или естественными источниками, расположенными произвольно относительно приемника в диапазоне (10 - 200 000) лк;
- измерения яркости накладным методом ТВ-кинескопов, дисплейных экранов и самосветящихся протяженных объектов в диапазоне (10 - 200 000) кд / м².

ОПИСАНИЕ

Принцип работы прибора заключается в преобразовании фотоприемными устройствами оптического излучения от различных источников в числовые значения освещенности (в лк) и яркости (в кд / м²).

Конструктивно прибор выполнен в виде двух блоков: фотометрической головки и блока обработки сигналов, связанных между собой гибким кабелем. На тыльной стороне фотометрической головки находится переключатель диапазонов измерения (x1, x10, x100). На блоке обработки сигналов расположены кнопки управления режимами и жидкокристаллический индикатор. На задней стенке блока обработки сигналов расположена крышка батарейного отсека.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазоны измерений , (лк, кд / м²) 10 - 200 000,
- Погрешность нелинейности световой характеристики в диапазоне освещенности (10 - 200 000) лк, %, не более ±3.
- Погрешность нелинейности световой характеристики в диапазоне яркости (10 - 200 000) кд/м², %, не более ±3.
- Погрешность градуировки канала измерения освещенности, %, не более ± 3.
- Погрешность градуировки канала измерения яркости, %, не более ± 3.
- Погрешность коррекции фотометрической головки люксметра, %, не более ± 5.
- Погрешность коррекции фотометрической головки яркомера, %, не более ± 8.

- Дополнительная погрешность, вызванная пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра , % , не более для углов:

5°.....	±0,5.
15°.....	±1,0.
30°.....	±3,0.
60°.....	±5,0.
85°.....	±15,0.
- Дополнительная погрешность за счет изменения температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, % на каждые 10°C, не более ±3.
- Предел допускаемого значения основной относительной погрешности измерения освещенности , %, не более..... ±8.
- Предел допускаемого значения основной относительной погрешности измерения яркости , % , не более..... ±10.
- Напряжение питания, В ,..... 9.0
- Рабочий диапазон температур, ° С ,..... (0 - 40).
- Габаритные размеры , мм , не более:
 - блока обработки сигналов.....160x85x30
 - фотометрической головки.....150x50x50
- Наработка на отказ (при Р = 0,8), ч , не менее 2000.
- Время непрерывной работы , ч , не менее 8.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на корпус оптической головки способом офсетной печати , на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Люксметр / яркомер "ТКА - 04 / 3"..... 1 шт.
- Элемент питания типа " Крона "..... 1 шт.
- Паспорт ЮСУК. 2.859.002 ПС
- Руководство по эксплуатации ЮСУК. 2.859.002 РЭ..... 1 шт.
- Индивидуальная потребительская тара..... 1 шт.

ПОВЕРКА

Осуществляется с помощью:

- Установки для измерения спектральной чувствительности фотоприемников оптического излучения в диапазоне (350 - 1100) нм в соответствии с ГОСТ 8.195 - 89.
- Фотометрической скамьи и группы из трех фотометров или установки для передачи единиц световых величин в соответствии с ГОСТ 8.023 - 90.

Проверка проводится по методике, согласованной с ВНИИОФИ.
Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 4437 - 003 - 16796024 - 97.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Люксметр / яркомер "ТКА - 04 / 3" соответствует требованиям технических условий ТУ 4437 - 003 - 16796024 - 97.

Изготовитель: Научно - техническое Предприятие "ТКА", 198005 г. Санкт - Петербург,
Измайловский пр. 8 (для корреспонденции 198005 СПб. а/я 258)

Генеральный директор



К.А.Томский