

Подлежит (не подлежит)
ненужное зачеркнуть

публикации в открытой
печати

УТВЕРЖДАЮ

М.п.

" "

19 г.

! Вакуумметр терморезисторный
BTI-4 ! Внесен в Государственный
реестр средств измерений,
прошедших государственные
испытания за № ре 03.05.0041.94
10380

Выпуск разрешен до

" " 19 г.

Выпускается по ТУЗ-391-86
(обозначение стандарта и технических условий)

Назначение и область применения

Вакуумметр терморезисторный BTI-4 (в дальнейшем вакуумметр) предназначен для измерения давления сухого воздуха или азота в диапазоне 1,3 до $3,9 \cdot 10^3$ Па и индикацией давлений в диапазоне от $1 \cdot 10^{-1}$ до 1,3 Па и от $3,9 \cdot 10^3$ до $1 \cdot 10^5$ Па и управления устройствами автоматики в вакуумных установках типа ВУ-1А, ВУБ или им аналогичных.

Описание

Принцип работы прибора основан на использовании в зависимости сопротивления датчика от давления. Датчик давления представляет собой трубу, по оси которой натянута нагреваемая нить. Схема прибора выполнена таким образом, что датчик давления работает в режиме постоянной температуры его нити и сопротивления около 116,5 Ом за счет изменения датчика / при изменении давления. Поэтому напряжение питания датчика, необходимое для поддержания на постоянном уровне температуры нагревателя, является мерой давления.

В приборе имеется четыре независимых канала измерения и блокировки, выходы которых подключаются на общий стрелочный прибор. Каждый из каналов содержит узел датчика, узел преобразователя, узел блокировки, реле блокировочное, элементы индикации и коммутации. Питание всех каналов производится от общего узла стабилизаторов.

Основные технические характеристики

✓ Количество измерительных каналов	4
✓ Предел основной погрешности измерения каждого канала, Па	$1,3-3,9 \cdot 10^3$ -40%+60%
Вакуумметр имеет по каждому измерительному каналу	
аналоговый выход, В	0-10
блокировки срабатывания	I
блокировка отпускания	I
Габаритные размеры, мм	
измерительный блок	240x340x160
узел датчика	$\emptyset 55 \times 220$
кабель соединительный	5200
Масса , кг	7,3
Мощность потребления, Вт	40

Знак Государственного реестра

Знак Государственного реестра средств измерений согласно ГОСТ 8.383-80 нанесен на шильдике, расположеннем на задней панели прибора и на титульном листе паспорта вакуумметра.

Комплектность

Блок измерительный	I
Узел датчика	4
Кабель соединительный	4
Преобразователь манометрический ПМТ-6-3	4
Комплект ЗИП	I
Шнур сетевой	I
Вакуумметр терморезисторный ВТИ-4 . Паспорт	I
Методика поверки МИ ИИ67-86	I

Проверка

Методика поверки МИ ИИ67-86.

Оборудование: установка специальная вакуумметрическая УСВ-1 образцовая, вакуумметр ВТСО-1, вакуумметр ВТО, вольтметр В7-27, блок питания Б5-29, магазин сопротивления Р4002

Нормативные документы

ГОСТ27758-88Е, ГОСТ22261-82 и ТУЗ-391-86

Заключение

Вакуумметр терморезисторный ВТИ-4 соответствует требованиям на НТД

Изготовитель

ПО СЗОС Республика Беларусь г.Сморгонь

Разработчик: НИТИ ОС и ВТ

Зам. начальника ИЦ "Метрология"

А.С. Мейсак