КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. METROLOGY AND CERTIFICATION **UNDER COUNCIL OF MINISTERS** OF THE REPUBLIC OF BELARUS

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE OF MEASURING INSTRUMENT



НОМЕР СЕРТИФИКАТА: CERTIFICATE NUMBER:

2600

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:

25 ноября 2008 г.

Настояший сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов государственных испытаний утвержден тип

ометры радиационные Thermalert,

фирма "Raytek GmbH ", Германия (DE), который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером РБ 03 10 2068 03 и домущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотьемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель Комитета



В.Н. Корешков 25 ноября 2003 г.

Prynesol & B GR

Описание типа средства измерений для

Государственного реестра, ме

Утверждаю

Директор БелГИМ

Н.А.Жагора

2004 г

Термометры радиационные Thermalert Внесены в Государственный реестр средств измерений, прошедших государственные испытания

Регистрационный номер **РБ 03 10 2068 03**

Выпускаются по технической документации фирмы "Raytek GmbH",Германия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термометры радиационные **Thermalert** (далее термометры), модификаций MR1S, FA1, FA2, FR1, MA1S, MA2S, TX (TXLT, TXMT, TXHT, TXG5, TXP7), представляют собой стационарные пирометры (монохроматические, спектрального отношения и частичного излучения) и предназначены для дистанционного измерения температуры объектов бесконтактным методом.

Термометры могут применяться в различных областях промышленности, для научных и исследовательских целей, при контроле качества продуктов, при измерении температуры различных технологических процессов без их остановки, при поиске и контроле неисправностей и т.п.

ОПИСАНИЕ

Поток излучения исследуемого объекта через оптическую систему и инфракрасный фильтр передается на фотоэлектрический приемник термометра, преобразуется в электрический сигнал, пропорциональный температуре. Затем сигнал преобразуется внутренней микропроцессорной системой в цифровую форму и значение температуры отображается на жидкокристаллическом дисплее. С помощью внутренней процессорной системы возможна обработка полученного результата измерения. Предусмотрена возможность двусторонней связи с персональным компьютером.

Термометры имеют 11 модификаций, различающихся диапазоном измеряемых температур, выделенным спектральным интервалом, показателем визирования, наличием или отсутствием тех или иных режимов работы.

Одновременные выходные цифровой и аналоговый сигналы стандартизированы для работы с компьютерами, контроллерами, самописцами, реле, АЦП и т.п. устройствами.

К термометрам предлагается обширный спектр аксессуаров для различных применений и условий работы, в том числе при измерении температуры агрессивных сред.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики представлены в таблицах 1-3.

| Наименование | Модификации | | | | |
|---|---|-----------------------|---|--|--|
| характеристики | MA1S | MA2S | MR1S | | |
| Диапазон измерения температуры, °C | 5003000 | 2502000 | 6003000 | | |
| Предел допускаемой погрешности, °C | ± { 0,003 (Т _{изм} - где Т _{изм} - измеров °C | | | | |
| Предел допускаемой приведенной погрешности, % | - | | ± 0,75 от ВПИ (верхнего предела измерений) | | |
| Эффективная длина волны, мкм | 1 | 1,6 | 0,75 - 1,1 0,95 - 1,1 | | |
| Показатель визирования | 80 :1, 300:1 | 80:1, 200:1 | 44:1, 82:1, 130:1 | | |
| Время установления показаний (95%),мс | 110 | | 10 | | |
| Выходной сигнал: -аналоговый,мА -цифровой | | 0-20 / 4-20 RS 485 | | | |
| Предел допускаемой погрешности по аналоговому выходному сигналу в температурном эквиваленте, °С | | ± 0,1 | | | |
| Питание,В | постоянный ток 24± 4,8 | | | | |
| Номинальная потребляемая мощность,Вт | 6 12 | | 12 | | |
| Габаритные размеры,мм | Ø 57, Ø 76, длина – 198 | | | | |
| в термокожухе,мм | 338x125x158 | | | | |
| Масса в термокожухе,кг | 3,26 | | | | |



Таблица 2

| Наименование | Модификации | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| характеристики | FA1 | FA2 | FR1 | | | |
| Диапазон измерения | 4753000 | 2501700 | 5002500 | | | |
| температуры, °С | | | ±(0,3% T _{изм.} + 1 K) | | | |
| Предел допускаемой основной погрешности | \pm { 0,003 $T_{изм}$ +2 где $T_{изм}$ – измере в °C, для.FA1G - | где Т _{изм} — измерен ная температура в К | | | | |
| Спектральный диапазон, мкм | 1 | 1,6 | 1 | | | |
| Показатель визирования | 100 :1, 20:1 | 20:1, 40:1 | 20:1, 40:1, 65:1 | | | |
| Время установления показаний (95%),мс | 10 | | | | | |
| Выходной сигнал: | | | | | | |
| -аналоговый,мА | 0-20 / 4-20 | | | | | |
| -цифровой | RS 485 | | | | | |
| Питание, В | постоянный ток 24± 4,8 | | | | | |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 12 | | | | | |
| Габаритные размеры, мм | Ø 19, длина – 63 (79) – оптический датчик | | | | | |
| | 106x79x70 – блок электроники | | | | | |
| | 210x79x70 – блок с платформой для охлаждени: | | | | | |
| Масса, г | | | | | | |
| -измерительный блок, | | 100 | | | | |
| -блок электроники | 710 | | | | | |
| -блок с платформой для ох- лаждения | | 900 | | | | |
| Условия хранения и транс- портирования: | | | | | | |
| диапазон температур окружающего воздуха, °С, | | 20 | 10 | | | |
| - блок электроники | от минус 20 до 70 | | | | | |
| диапазон относительной влажности, % | от 10 до 95 | | | | | |

Таблица 3

| Наименование характеристики | Модификации | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------|-------|-------|--|
| | TXLT | TXMT | TXG5 | TXP7 | ТХНТ | |
| Диапазон измерения температуры, °С | -18500 | 200 1000 | 250 1650 | 10360 | 500 | |
| Предел допускаемой основной - относительной погрешности,% - абсолютной погрешности ° С | ± 1% от ИВ или ± 1,4 °C при t окружающей среды 23 °C ± 5 °C (ИВ - измеряемая величина) | | | | | |
| Эффективная длина волны, мкм | 814 | 3,9 | 5,0 | 7,9 | 2,2 | |
| Показатель визирования | 15 :1, 33 :1 | 33: 1 | 33: 1 | 33 :1 | 60: 1 | |
| Время установления показаний (95%), мс | | | 100 | | | |
| Выходной сигнал: аналоговый, мА Питание,В | $4-20$ постоянный ток $24\pm2,4$, если требуется HART, | | | | | |
| Габаритные размеры,мм с водяным охлаждением,мм Масса, г -с водяным охлаждением, г | иначе постоянный ток 12-24 ± 2,4 ∅ 42, длина – 187 ∅ 60, длина - 187 330 595 | | | | | |
| Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С - без охлаждения, - с воздушным охлаждением, - с водяным охлаждением, - в термокожухе | мак | до 70 c. 120 c. 175 c. 315 | | | | |

комплектность

Комплект поставки термометров в соответствии с технической документацией фирмы-изготовителя

ПОВЕРКА

Поверка термометров проводится в соответствии с МП.МН 1387-2004

Термометры радиационные фирмы "Raytek". Методика поверки.

Межповерочный интервал - 2 года

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного реестра может наноситься на эксплуатационную документацию типографским способом.

нормативные документы

Техническая документация фирмы "Raytek", Германия.

ГОСТ 28243-96 ПИРОМЕТРЫ. Общие технические требования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Термометры радиационные Thermalert соответствуют требованиям технической документации "Raytek GmbH", Германия.

ГОСТ 28243-96 ПИРОМЕТРЫ. Общие технические требования.



изготовитель:

Фирма "Raytek",США.
Адрес представительства компании в РФ – ЗАО "Теккно": 196066, г.Санкт-Петербург, а/я 57,
Московский проспект, 212
тел/факс (812) 303-82-37

Начальник научно-исследовательского центра испытаний СИ и техники БелГИМ

С.В.Курганский



