

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

### Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4М

#### Назначение средства измерений

Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4М (далее - расходомеры-счетчики) предназначены для измерения и индикации объемного расхода и объема при рабочих условиях водорода, гелия, неагрессивных горючих и инертных газов (далее - газы), водяного пара, и вычисления объемного расхода (объема) газов, приведенных к стандартным условиям по ГОСТ 2939-63, массового расхода пара, количества тепловой энергии на основании измеренных температуры, давления и объемного расхода.

#### Описание

Принцип действия расходомеров-счетчиков основан на эффекте формирования за телом обтекания цепочки вихрей (вихревой дорожки Кармана), частота следования которых в широком диапазоне скоростей пропорциональна объемному расходу среды. Фиксация частоты срыва вихрей производится чувствительным элементом детектора вихрей (далее - ДВ), чувствительного к пульсациям скорости либо давления, расположенным в канале перетока тела обтекания. При этом безразмерная частота формирования вихрей (число Sh) зависит только от соотношения инерционных и вязких сил при обтекании тела (числа Рейнольдса Re). Соотношение между этими двумя числами гидродинамического подобия является универсальным для различных сред и их параметров. Градуировочная зависимость расходомера-счетчика, полученная в результате сличения с образцовым расходомером, позволяет по частоте выходного сигнала определять значение объемного расхода среды.

Расходомеры-счетчики проводят расчет коэффициента сжимаемости газов, для приведения измеренного объемного расхода (объема) к стандартным условиям. Для природного газа коэффициент сжимаемости вычисляется по методу NX-19mod или GERG, рекомендованными ГОСТ 30319.2-96 для измерения расхода и количества газа при его распределении потребителям, для свободного нефтяного газа по методу ВНИЦ СМВ или ГСССД МР 113-2003, для других газов – в соответствии с нормативно-справочной документацией на эти газы, в том числе по ГСССД МР 118-2005, ГСССД МР 135-2007 и ГСССД МР147-2008.

Расходомеры-счетчики состоят из первичных преобразователей<sup>1</sup> (далее – ПП), блока интерфейса и питания (далее – БИП), измерительного участка (далее – ИУ), устройства подготовки потока (далее – УПП), шлюзовой камеры, соединительного кабеля, соединительных кабелей первичных преобразователей давления и температуры.

ПП состоит из первичного преобразователя расхода (далее – ППР), первичного преобразователя давления (далее – ППД), первичного преобразователя температуры (далее – ППТ), блока преобразователя-усилителя (далее – БПУ), индикатора потока ИРВИС – ИП.

ППР представляет собой отрезок трубопровода с установленным в нем вихревым преобразователем расхода (далее – ВПР).

ВПР представляет собой тело обтекания с установленным в нем ДВ.

БИП состоит<sup>2</sup> из корпуса БИП, блока индикации с кнопками управления БИ, барьера искрозащиты БИЗ, специализированного многоканального регистратора информации РИ (далее – РИ), токового интерфейса ТИ, блока питания сетевого БПС, блока питания внешнего БПВ, адаптера внешнего питания АВП, устройства бесперебойного питания ИРВИС-УБП, коммуникационного кабеля, блока четырехзначной индикации БИ4, блока управления БУ, адаптера питания АП.

<sup>1</sup> В составе расходомера-счетчика может быть более одного ПП

<sup>2</sup> Состав БИП зависит от модификации расходомера-счетчика.

Сигналы ДВ, ППД и ППТ обрабатываются в БПУ и в виде цифровой посылки передаются по соединительному кабелю в РИ.

БИП обеспечивает питание одного или нескольких ПП по искробезопасной цепи. Специализированный многоканальный регистратор информации, в составе БИП, обеспечивает прием данных об измеренных параметрах с одного или нескольких ПП.

ИУ и УПП представляют собой отрезки трубопроводов прямой или специальной формы, предназначенные для нормализации потока с целью обеспечения корректности измерений, производимых расходомером-счетчиком.

Расходомеры-счетчики по конструктивному исполнению ПП имеют три модификации: полнопроходную (ИРВИС-PC4M-Пп), вставную (ИРВИС-PC4M-В) и погружную (ИРВИС-PC4M-Пр).

Расходомеры-счетчики по условиям применения имеют три исполнения, которые обозначаются:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| ИРВИС-PC4M-XX-16(25,100) | Газ с давлением до 16( 25, 100) МПа;  |
| ИРВИС-PC4M-XX-Пар        | Водяной пар при давлении до 2,5 МПа и температурой до 250 °C;                     |
| ИРВИС-PC4M-XX-АэрМ       | Водород технический ГОСТ 3022, марок А, Б и В, гелий ТУ 51-490-80 марок А, Б и В. |

Расходомеры-счетчики в зависимости от типа примененного ДВ имеют два исполнения: ИРВИС-PC4M-ППС и ИРВИС-PC4M-ДДП.

Фотографии общего вида расходомеров-счетчиков представлены на рис.1




Рис.1  
Схема пломбировки ПП ИРВИС-PC4М представлена на рис.2.

В ИРВИС-PC4М в различных исполнениях пломбируются крышка БПУ, клеммная коробка, кабельные вводы, накидная гайка БПУ, корпус БПУ, фланцы шлюзовой камеры, крышка БИП, защитная планка БИП.




Рис. 2.

**Программное обеспечение** (далее – ПО) обеспечивает реализацию функций расходомеров-счетчиков.

Защита ПО расходомеров-счетчиков от непреднамеренных и преднамеренных изменений и обеспечение его соответствия утвержденному типу, осуществляется путем разделения, идентификации, защиты от несанкционированного доступа. Идентификация ПО расходомеров-счетчиков осуществляется путем отображения на дисплее структуры идентификационных данных. Часть этой структуры, относящаяся к идентификации ПО расходомеров-счетчиков, представляет собой хэш-сумму (контрольную сумму) ПО. Программный код от непреднамеренных и преднамеренных изменений и считываний защищен с помощью log-битов защиты, ведения доступного только для чтения журнала событий.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

| Наименование ПО                          | Идентификационное наименование ПО <sup>1</sup> | Номер версии ПО <sup>2</sup> | Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО |
|--|--|------------------------------|---|---|
| ПО расходомеров-счетчиков одноканальных  | РИ   | 423..449,<br>461..499        | 0x641666AF                                    | CRC-32  |
| ПО расходомеров-счетчиков многоканальных | РИ   | 863..899                     | 0x3B476C2C                                    | CRC-32  |

|  |    |                                    |            |        |
|--|----|------------------------------------|------------|--------|
| ПО расходомеров-счетчиков многоканальных специальной комплектации (с индикатором потока, реверсивных и т.п.)   | РИ | 613..619,<br>623..629,<br>657..670 | 0xCCC0EC4C | CRC-32 |
| <b>Примечания:</b>   |    |                                    |            |        |
| 1 - В документации, распечатываемых отчетах, при выводе через интерфейс пользователя, интерфейс связи (RS232, RS485) идентификационное наименование ПО, номер аппаратной комплектации, номер версии ПО могут разделяться знаком «дефис» («-»), идентификационное наименование ПО может выводится кириллицей («РИ») или латиницей («RI»). |    |                                    |            |        |
| 2 - Последняя цифра трехзначного номера версии ПО относится к обозначению метрологически незначимой части ПО, по этой причине не влияет на контрольную сумму метрологически значимой части ПО.   |    |                                    |            |        |

Доступ к ПО расходомеров-счетчиков для пользователя закрыт. При изменении установленных параметров (исходных данных) в ПО системы обеспечивается подтверждение изменений, проверка изменений на соответствие требованиям реализованных алгоритмов, при этом сообщения о событиях (изменениях) записываются в журнал событий, доступный только для чтения. Данные, содержащие результаты измерений, защищены от любых искажений путем кодирования.

ПО расходомеров-счетчиков имеет уровень защиты С по МИ 3286-2010.

## Метрологические и технические характеристики

Таблица 2

| Наименование параметра  | Значение параметра                   |                                      |                                      |                                      |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Модификация расходомера-счетчика     |                                      |                                      |                                      |
|   | ИРВИС-PC4M-Пп-1                      | ИРВИС-PC4M-Пп-0,7                    | ИРВИС-PC4M-В                         | ИРВИС-PC4M-Пр                        |
| Диапазон измерения объемного расхода газа при рабочих условиях, м <sup>3</sup> /ч   | от 7 до 12000                        | от 11 до 12000                       | от 708 до 435732                     |                                      |
| Диапазон измерения массового расхода пара, т/ч  | от 0,0049 до 130,9                   | от 0,015 до 130,9                    | от 0,503 до 1189                     |                                      |
| Диапазон измерения температуры, °С  | от минус 40 до плюс 250              |                                      |                                      |                                      |
| Диапазон измерения абсолютного давления, МПа  | от 0,05 до 10                        |                                      |                                      |                                      |
| Диаметры условного прохода первичного преобразователя, мм   | 27, 50, 80, 100, 150, 200, 300       | 50, 80, 100, 150, 200, 300           | от 300 до 2000                       |                                      |
| Пределы допускаемой относительной погрешности (относительной расширенной неопределенности) при измерении объемного расхода (объема) газа и пара при рабочих условиях, %:<br>$Q_{\text{пор}}^{\text{ry}} < Q < Q_{\text{неп}}^{\text{ry}}$ | $\pm(0,533 + 1,467Q_{\text{пор}}/Q)$ | $\pm(0,133 + 1,867Q_{\text{пор}}/Q)$ | $\pm(0,933 + 1,067Q_{\text{пор}}/Q)$ | $\pm(0,933 + 1,067Q_{\text{пор}}/Q)$ |
| $Q_{\text{неп}}^{\text{ry}} < Q < Q_{\text{наиб}}^{\text{ry}}$  | $\pm0,9\%$                           | $\pm0,6\%$                           | $\pm1,2\%$                           | $\pm1,2\%$                           |

| Наименование параметра  | Значение параметра               |                                  |                                    |                                    |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   | Модификация расходомера-счетчика |                                  |                                    |                                    |
|   | ИРВИС-<br>PC4M-Пл-1              | ИРВИС-<br>PC4M-Пл-0,7            | ИРВИС-<br>PC4M-B                   | ИРВИС-PC4M-<br>Пр                  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности (относительной расширенной неопределенности) при измерении температуры, %   |                                  |                                  | ±0,25                              |                                    |
| Пределы допускаемой относительной погрешности (относительной расширенной неопределенности) при измерении давления, %  |                                  |                                  | ±0,3                               |                                    |
| Пределы допускаемой относительной погрешности (относительной расширенной неопределенности) вычислений объемного расхода (объема) газа при стандартных условиях, обусловленной алгоритмом вычислений и его программной реализацией, %  |                                  |                                  | ±0,05                              |                                    |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности (относительной расширенной неопределенности) расходомера-счетчика при измерении объемного расхода (объема) газа, приведенного к стандартным условиям, или массы газа, с учетом погрешностей измерения объемного расхода, давления, температуры и вычисления коэффициента сжимаемости в диапазоне расходов, %:<br>$Q_{\text{пор}}^{\text{cy}} < Q < Q_{\text{пор}}^{\text{cy}}$<br>$Q_{\text{пор}}^{\text{cy}} < Q < Q_{\text{наиб}}^{\text{cy}}$ |                                  |                                  |                                    |                                    |
| $Q_{\text{пор}}^{\text{cy}} < Q < Q_{\text{пор}}^{\text{cy}}$   | $\pm(0,5 + 2Q_{\text{пор}}/Q)$   | $\pm(0,1 + 2,4Q_{\text{пор}}/Q)$ | $\pm(0,67 + 3,33Q_{\text{пор}}/Q)$ | $\pm(0,67 + 3,33Q_{\text{пор}}/Q)$ |
| $Q_{\text{пор}}^{\text{cy}} < Q < Q_{\text{наиб}}^{\text{cy}}$  | ±1%                              | ±0,7                             | ±1,5%                              | ±1,5%                              |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении энергосодержания (без учета погрешности определения теплоты сгорания газа) и количества тепловой энергии (без учета погрешности вычисления энталпии водяного пара) в диапазоне расходов, %:<br>$Q_{\text{пор}}^{\text{cy}} < Q < Q_{\text{пор}}^{\text{cy}}$  |                                  |                                  |                                    |                                    |
| $Q_{\text{пор}}^{\text{cy}} < Q < Q_{\text{пор}}^{\text{cy}}$   | $\pm(0,5 + 2Q_{\text{пор}}/Q)$   | $\pm(0,1 + 2,4Q_{\text{пор}}/Q)$ | $\pm(0,67 + 3,33Q_{\text{пор}}/Q)$ | $\pm(0,67 + 3,33Q_{\text{пор}}/Q)$ |

| Наименование параметра   | Значение параметра               |                   |              |               |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
|  | Модификация расходомера-счетчика |                   |              |               |
|  | ИРВИС-PC4M-Пп-1                  | ИРВИС-PC4M-Пп-0,7 | ИРВИС-PC4M-B | ИРВИС-PC4M-Пр |
| $Q_{\text{пер}}^{\text{cy}} < Q < Q_{\text{наиб}}^{\text{cy}}$   | ±1%                              | ±0,7              | ±1,5%        | ±1,5%         |
| Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования цифровых сигналов в выходные аналоговые (токовые) по ГОСТ 26.011-80, %  |                                  |                   | ±0,2         |               |
| Пределы допускаемой относительной погрешности расходомера-счетчика при наборе дозы от 100 до 9999 м <sup>3</sup> , %   |                                  |                   | ±2           |               |
| Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика времени наработки, %  |                                  |                   | ±0,01        |               |
| Пределы дополнительной относительной погрешности расходомера-счетчика при измерении объемного расхода (объема) от влияния изменения температуры окружающей среды от (20±5) °C в рабочем диапазоне температур, %/10 °C. |                                  |                   | ±0,15        |               |
| <b>П р и м е ч а н и я :</b>   |                                  |                   |              |               |
| $Q_{\text{пор}}$ – пороговое значение измеряемого расхода,   |                                  |                   |              |               |
| $Q_{\text{пер}}$ – переходное значение измеряемого расхода   |                                  |                   |              |               |
| Методика определения $Q_{\text{пор}}$ и $Q_{\text{пер}}$ приведена в технических условиях.   |                                  |                   |              |               |
| $Q_{\text{наиб}}$ – наибольшее значение измеряемого расхода.   |                                  |                   |              |               |
| Значения объемных расходов измеряемой среды даны для следующих условий:  |                                  |                   |              |               |
| рабочий газ – воздух; давление $P_{\text{раб}}$ = 0,1 МПа, температура – +20 °C;   |                                  |                   |              |               |
| рабочий газ – перегретый или насыщенный сухой водяной пар при температуре 250 °C.  |                                  |                   |              |               |

Таблица 3

| Наименование параметра                                 | Значение   |
|--|--|
| Измеряемая среда                                       | природный газ по ГОСТ 5542-87, свободный нефтяной газ, водород, гелий, ацетилен, другие горючие газы, воздух, инертные газы, перегретый водяной и насыщенный сухой пар |
| Параметры измеряемой среды:<br>-вязкость газов, Па·с.  | от $6 \times 10^{-6}$ до $35 \times 10^{-6}$   |
| Условия эксплуатации:<br>-температура, °C<br>ПП<br>БИП | от минус 40 до плюс 45;<br>от минус 10 до плюс 45  |
| -влажность, не более<br>-барометрическое давление, кПа | (95 ± 3)% при температуре плюс 35 °C<br>от 84 до 106,7   |

| Наименование параметра   | Значение   |
|--|--|
| Параметры электрического питания:<br>напряжение питания, В<br>частота, Гц  | 220 <sup>+22</sup> <sub>-33</sub><br>50 ± 1  |
| Потребляемая мощность, Вт, не более  | 25   |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96  | IP54 <sup>2</sup>  |
| Устойчивость к воздействию синусоидальных вибраций<br>ИРВИС-РС4М-ХХ-ДДП  | частота синусоидальных вибраций от 5 до 150 Гц, амплитуда ускорения не более 6,8 м/с <sup>2</sup>  |
| ИРВИС-РС4М-Пп-ППС  | частота синусоидальных вибраций от 5 до 55 Гц, амплитуда смещения для частоты ниже частоты перехода 0,35 мм, амплитуда ускорения для частоты выше частоты перехода 19,6 м/с <sup>2</sup> |
| Маркировка взрывозащиты:<br>- ПП<br>- БИП  | IExibdIICt4X<br>[Exib]IIC  |
| Габаритные размеры, мм, не более:<br>- ПП<br>- БИП   | от 260×200×190 до 193×1115×202<br>250×430×155  |
| Масса, кг, не более<br>- ПП<br>- БИП   | от 3,5 до 302<br>3,5   |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее  | 80000  |
| Средний срок службы, лет, не менее   | 15   |
| Примечания:  |  |
| <sup>1</sup> По специальному заказу возможно исполнение БИП – от минус 40 до плюс 45 °C.   |  |
| <sup>2</sup> Степень защиты БИП в бескорпусном исполнении определяется степенью защиты шкафа (корпуса), в котором он установлен (не менее IP54). |  |

#### Знак утверждения типа

наносится на маркировочные таблички, прикрепляемые к ПП и БИП расходомера-счетчика методом лазерной гравировки (шелкографии и т.п.) и на титульные листы руководства по эксплуатации типографским способом.

#### Комплектность средства измерений

Таблица 4

| Наименование                          | Обозначение                  | Количеcтво    | Примечание   |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------|--|
| Первичный преобразователь             | В зависимости от модификации | от 1 до 4 шт. | Количество ПП определяется по заказу.                  |
| – индикатор потока ИРВИС-ИП           | ИРВС 1801.0000.000           | от 1 до 4 шт. | Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика. |
| – ИУ                                  | ИРВС 0101.0000.00 РУ         | от 1 до 4 шт. | Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика. |
| – УПП                                 | ИРВС 7202.0000.00            | от 1 до 4 шт. | Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика. |
| Блок интерфейса и питания, в составе: | ИРВС 0104.0000.00            | 1 шт.         |  |

| Наименование  | Обозначение                              | Количе-<br>ство   | Примечание   |
|---|--|-------------------|--|
| – корпус БИП;   | ИРВС 2101.0000.000                       | 1 шт.             | Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика.                               |
| – блок индикации БИ;  | ИРВС 1112.0400.00                        | 1 шт.             |  |
| – барьер искрозащиты БИЗ;                                       | ИРВС 1112.0200.00                        | от 1 до 4 шт.     |  |
| – блок питания сетевой БПС;                                     | ИРВС 2101.0300.000                       | 1 шт.             | Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика в зависимости от комплектации. |
| – блок питания внешний БПВ;                                     | В зависимости от типа                    | 1 шт.             | Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика в зависимости от модификации.  |
| – устройство бесперебойного питания ИРВИС-УБП;                  | ИРВС 3902.0000.000                       | 1 шт.             | Поставляется по заказу в составе ИРВИС-РС4М.   |
| – адаптер внешнего питания АВП;                                 | ИРВС 3503.0000.000                       | 1 шт.             | Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика в зависимости от модификации.  |
| – специализированный многоканальный регистратор РИ;             | ИРВС 1112.0100.00                        | 1 шт.             |  |
| – коммуникационный кабель;                                      | ИРВС 4300.0000.000                       | 1 шт.             | Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика.                               |
| – токовый интерфейс ТИ  | ИРВС 3400.0000.000                       | от 1 до 4 шт.     | Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика.                               |
| – блок четырехзначной индикации БИ4;                            | ИРВС 2102.1100.000                       | 1 шт.             | В составе ИРВИС-РС4М-АэрМ.   |
| – блок управления БУ;   |  | 1 шт.             |  |
| – адаптер питания АП.   |  | 1 шт.             |  |
| Расходомеры-счетчики ИРВИС-РС4М. Паспорт.                       | ИРВС 9100.0000.00 ПС5                    | 1 экз.            |  |
| Расходомеры-счетчики ИРВИС-РС4М. Руководство по эксплуатации.   | ИРВС 9100.0000.00 РЭ5                    | 1 экз.            | На каждые 5 расходомеров-счетчиков, направляемых в один адрес.                       |
| Первичный преобразователь температуры. Паспорт.                 | В зависимости от типа                    | 1 экз.            |  |
| Первичный преобразователь температуры. Свидетельство о поверке. | В зависимости от типа                    | 1 экз.            |  |
| Соединительный кабель   | МКЭШ 5×0,5 <sup>2</sup><br>ГОСТ 10348-80 | 10 м<br>Более 10м | Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика.                               |
| Пломбировочные стикеры <sup>3</sup>                             | 3M 7613                                  | 1 комплект        | Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика.                               |
| Комплект ЗИП:   |  |                   |  |
| – вставка плавкая ВП-1-2;                                       | ОЮО.480.003.ТУ                           | 2 шт.             | В составе расходомера-счетчика   |
| – детектор вихрей   | ИРВС 0105.0600.00                        | 1 шт.             | модели ИРВИС-РС4М-ХХ-ППС   |
| Комплект монтажный.   | ИРВС 0101.0000.00 ИМ                     | 1 шт.             | Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика.                               |
| ИУ. Паспорт.  | ИРВС 0101.0000.00 ПС                     | 1 экз.            | Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика.                               |

| Наименование  | Обозначение                       | Количество  | Примечание   |
|---|-----------------------------------|-------------|--|
| CD диск с программным обеспечением.   | ИРВС 3900.0000.00                 | 1 шт.       |  |
| Комплект «Диспетчеризация ногами».  | ИРВС 3901.0000.00                 | 1 комплект. |  |
| ИРВИС-РС4. Инструкция по эксплуатации комплекта «Диспетчеризация ногами».   | И9101-204                         | 1 экз.      |  |
| Программное обеспечение «ИРВИС-ТП. Диспетчер», в комплекте с нуль-модемным кабелем.                               | ПО ИРВИС-ТП. Диспетчер. Версия XX | 1 шт.       | Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика. |
| <b>Примечания:</b>  |                                   |             |  |
| 1 Первичный ППД поверяется в составе расходомера-счетчика. Отдельного свидетельства о поверке ППД не выпускается. |                                   |             |  |
| 2 Марка кабеля может быть заменена на другую с аналогичными характеристиками;                                     |                                   |             |  |
| 3 Только для бескорпусного исполнения БИП.  |                                   |             |  |

## Проверка

Первичная поверка осуществляется по документу: «Инструкция. ГСИ. Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4М. Методика поверки. ИРВС 9100.0000.00 МП5», согласованному ГЦИ СИ ООО СТП в июне 2013 г.

Периодическая поверка осуществляется по документу: «Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4М. Руководство по эксплуатации. ИРВС 9100.0000.00 РЭ5. Раздел 5», согласованному ГЦИ СИ ООО СТП в части «Методика периодической поверки» в июне 2013 г.

### Основные средства поверки:

1 Установка поверочная газодинамическая УПГ-10 (Госреестр № 24926-03), диапазон измерения объемного расхода от 0,025 до 12000 м<sup>3</sup>/ч, пределы допускаемой относительной погрешности ±0,3 %.

2 Частотомер электронно-счетный ЧЗ-63 ДЛИ2.721.007 ТУ, пределы измерений от 0,1 до 200 МГц, пределы допускаемой относительной погрешности по частоте опорного генератора ±5×10<sup>-7</sup> Гц.

3 Манометры образцовые МО ТУ 25-05-1664, класс точности 0,15, верхние пределы измерения давления: 1,0 кгс/см<sup>2</sup>, 6 кгс/см<sup>2</sup>, 10 кгс/см<sup>2</sup>, 16 кгс/см<sup>2</sup>, 25 кгс/см<sup>2</sup>, 40 кгс/см<sup>2</sup>, 100 кгс/см<sup>2</sup>.

4 Магазин сопротивлений Р4381 по ГОСТ 23737, диапазон сопротивлений от 0,01 до 11111,11 Ом, класс точности 0,02/2×10<sup>-6</sup>.

5 Генератор импульсов ИРВС 2200.0000.00.

6 Мультиметр В7-53, диапазон измерений от 0 до 2 А, пределы допускаемой погрешности ±(0,15+10 ед.мл.р.);

7 Микрометры гладкие МК 25, МК 50 и МК 75, класс точности 2.

8 Штангенциркуль ШЦЦ-III-500-0,01, диапазон измерений от 0 до 500 мм, пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,03 мм.

9 Нутромеры индикаторные НИ 25-50, НИ 50-100, НИ 100-160, НИ 160-250 класс точности 2.

10 Штангенциркуль нониусный, ШЦ-II-250-0,05 пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,05 мм.

11 Рулетка металлическая по ГОСТ 7502-69 с ценой деления 1 мм.

12 Индикаторный толщиномер ТН25, пределы измерений от 0 до 25, пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,03 мм.

13 Ультразвуковой толщиномер ТУЗ-2, пределы измерений от 0,6 до 300 мм, пределы допускаемой абсолютной погрешности  $\pm(0,1+0,005H)$ , мм, где – H толщина измеряемого объекта, мм.

14 ПЭВМ типа IBM PC с программным обеспечением «ИРВИС-ТП».

15 Барометр-анероид БАММ-1, диапазон измерения от 80 до 106 кПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности  $\pm 250$  Па.

#### **Сведения о методиках (методах) измерений**

Методика измерений газа изложена в ГОСТ Р 8.740-2011. ГСИ. Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков.

Методика измерений водяного пара изложена в ФР.1.29.2003.00885. ГСИ. Расход и количество газа. Методика выполнения измерений расходомерами газа вихревыми.

#### **Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к Расходомерам-счетчикам вихревым ИРВИС-РС4М**

1. ГОСТ Р 51330.0-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие требования.
2. ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.
3. ГОСТ Р 8.615-2005 ГСИ Измерения количества извлекаемых из недр земли нефти и нефтяного газа.
4. ГОСТ Р 8.740-2011 ГСИ Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков.
5. ГОСТ Р 8.741-2011 ГСИ Объем природного газа. Общие требования к методикам измерений.
6. ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
7. ГОСТ 26.011-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные.
8. ГОСТ 28723-90 Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний.
9. ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения.
10. ГОСТ 8.618-2006 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа.
11. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 25.09.1995.
12. Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4М. Технические условия. ИРВС 9100.0000.00 ТУ5.

#### **Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

- выполнение государственных учетных операций;
- осуществление торговли и товарообменных операций.

#### **Изготовитель**

ООО НПП «ИРВИС»

420021, РТ, г. Казань, ул. Парижской коммуны, 25/39.

Тел./Факс: (843) 212-56-31, 212-56-30.

<http://www.gorgaz.ru> e-mail: 1@gorgaz.ru