

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

№ 14094 от 5 мая 2021 г.

Наименование средства измерений и его обозначение

Датчики весоизмерительные MB150

Лист № 1

Всего листов 4

## Назначение средства измерений

Датчики весоизмерительные MB150 (далее – датчики) предназначены для преобразования воздействующей на датчик силы тяжести взвешиваемого объекта в аналоговый нормированный электрический измерительный сигнал.

## Описание средства измерений

Принцип действия датчиков основан на преобразовании усилия сжатия, действующего на упругий элемент, в его деформацию, и, преобразованию этой деформации с помощью тензорезисторов, в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный этому усилию.

Датчики состоят из упругого элемента цилиндрической формы, выполненного из нержавеющей стали, тензорезисторов на kleевой основе, соединенных по мостовой схеме, и элементов термокомпенсации и нормирования. Упругий элемент находится внутри герметично закрытого корпуса.

Модификации датчиков отличаются максимальной нагрузкой, габаритными размерами, массой и имеют обозначение:

**MB150-(H)-C3**, где:

**MB150** - обозначение типа;

**H** - максимальная нагрузка, т;

**C3** - класс точности по ГОСТ 8.631-2013 (OIML R 60:2000) и число поверочных интервалов.

Внешний вид датчиков показан на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид датчиков MB150

Маркировка датчиков производится на фирменной наклейке, на которой нанесены:

- торговая марка изготовителя;
- модификация весоизмерительного датчика;
- максимальная нагрузка  $E_{max}$ ;
- серийный номер;
- знак утверждения типа,
- знак «Ex» взрывозащищенного оборудования,
- Ex-маркировка по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011),
- знак утверждения типа средства измерений

**Программное обеспечение**  
отсутствует.

**Метрологические и технические характеристики**

Класс точности по ГОСТ 8.631-2013 (OIML R 60:2000) ..... С3

Максимальное число поверочных интервалов,  $n_{max} = E_{max} / v$  ..... 3000

Максимальная нагрузка,  $E_{max}$ , габаритные размеры и масса датчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1

Максимальная нагрузка $E_{max}$ , т	Габаритные размеры (без учета выступающих частей), мм, не более		Масса, кг, не более
	диаметр	высота	
20, 30, 40, 60	150	75	3,7
100	178	101	5,9

Коэффициент распределения,  $r_{PLC}$  ..... 0,7

Значение поверочного интервала  $v$ , кг .....  $E_{max} / n_{max}$

Минимальная нагрузка,  $E_{min}$ , т ..... 0

Интервалы измерений и пределы допускаемых погрешностей тре указаны в таблице 2.

Таблица 2

Интервалы измерений, кг	Пределы допускаемой погрешности тре, кг
от 0 до $500v$ вкл.	$\pm 0,35v$
св. $500v$ до $2000v$ вкл.	$\pm 0,70v$
св. $2000v$	$\pm 1,05v$

Номинальный относительный выходной сигнал при  $E_{max}$ , мВ/В .....  $2 \pm 0,002$

Входное сопротивление, Ом ..... 1150

Выходное сопротивление, Ом ..... 1000

Минимальный поверочный интервал,  $v_{min}$ , кг .....  $E_{max} / 10000$

Погрешность воспроизводимости  $E_R$ , приведённая к входу, при трех повторных нагружениях и разгрузениях, кг, не более ..... тре

Изменение значения выходного сигнала  $C_s$  (30-20), приведенное к входу, при постоянной нагрузке, составляющей 90 - 100 % от  $E_{max}$ :

– в течение 30 мин нагружения, кг, не более ..... 0,7 тре

– за время между 20-й и 30-й минутами нагружения, кг, не более ..... 0,15 тре

Класс влагостойкости (обозначение по влажности) ..... СН

Изменение выходного сигнала при возврате к минимальной нагрузке  $C_{DR}$ , приведенное к входу, после нагружения датчика постоянной нагрузкой, составляющей 90 – 100 % от  $E_{max}$  в течение 30 мин, кг, не более ..... 0,50 v

Изменение значения выходного сигнала при минимальной статической нагрузке  $C_M$ , приведенное к входу, при изменении температуры окружающего воздуха на каждые  $5^{\circ}\text{C}$ , кг, не более .....  $\pm 0,7 v_{min}$

Напряжение питания, В ..... от 5 до 12

Ток потребления, мА, не более ..... 22

Безопасная перегрузка  $E_{lim}$  в течение 5 мин, % от  $E_{max}$  ..... 125

Степень защиты по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89) ..... IP68

Диапазон нормальных значений температур,  $^{\circ}\text{C}$  ..... от минус 30 до плюс 40

Диапазон температур эксплуатации и хранения,  $^{\circ}\text{C}$  ..... от минус 50 до плюс 50

Предел допустимой нагрузки, % от  $E_{max}$  ..... 125

Вероятность безотказной работы за 2000 ч ..... 0,98

Средний срок службы, лет ..... 10

**Знак утверждения типа**

наносится термосублимационным способом на маркировочную табличку и типографским способом на титульный лист паспорта.

**Комплектность средства измерений**

Таблица 3 - Комплектность средства измерений

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Датчик с кабелем	1 шт.	—
2	Паспорт	1 экз.	—
3	Транспортная тара	1 шт.	—

**Проверка**

осуществляется по Приложению ДА «Методика поверки» ГОСТ 8.631-2013 (OIML R 60:2000) «ГСИ. Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Основные средства поверки: рабочие эталоны 1-го разряда по ГОСТ 8.640-2014 с пределами допускаемых значений доверительных границ относительной погрешности  $\delta = 0,01 \%$ .

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в виде оттиска клейма в свидетельство о поверке.

**Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в ГОСТ 8.631-2013 (OIML R 60:2000) «ГСИ. Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний».

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к датчикам весоизмерительным MB150**

ГОСТ 8.631-2013 (OIML R 60:2000) «ГСИ. Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний»

Приказ Росстандарта от 29.12.2018 № 2818 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы»

ТУ 4273-066-18217119-2007 «Датчики сило- и весоизмерительные тензорезисторные серий М, Н, Т и С. Технические условия»

**Изготовитель**

Акционерное общество «Весоизмерительная компания «Тензо-М» (АО «ВИК «Тензо-М»)  
ИНН 5027048351

Адрес: 140050, Московская обл., городской округ Люберцы, дачный поселок Красково,  
ул. Вокзальная, 38

Тел./факс +7 (495) 745-3030, +7 (800) 555-65-30

E-mail: [tenso@tenso-m.ru](mailto:tenso@tenso-m.ru)

Web-сайт: [www.tenso-m.ru](http://www.tenso-m.ru)

**Испытательный центр**

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 198005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Тел.: +7 (812) 251-76-01, факс: +7 (812) 713-01-14


E-mail: [info@vniim.ru](mailto:info@vniim.ru)

Web-сайт: [www.vniim.ru](http://www.vniim.ru)

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30001-10 от 20.12.2010 г.

Директор БелГИМ

В.Л. Гуревич



*М.Кур*