


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
 для Государственного реестра средств измерений
 Республики Беларусь



М.П.

Амперметры ферродинамические АФ1	Внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь Регистрационный № РБ 03/13-34.54 12
---	--

Выпускают по техническим условиям ТУ 25-04-1237-76, комплекту документации ЗПМ.330.278 ОАО «ВЗЭП» Республика Беларусь, г. Витебск.

НАЗНАЧЕНИЕ

Амперметры ферродинамические АФ1 (далее - амперметры) предназначены в комплекте с трансформаторами тока ТФ1 или ТФ2 для измерения переменного тока частотой от 350 до 1200 Гц напряжением не выше 250 В в электросетях летательных аппаратов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Амперметры могут применяться на пассажирских, транспортных самолетах, вертолетах и на других летательных аппаратах.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия амперметров ферродинамической системы основан на взаимодействии двух магнитных потоков, создаваемых токами, протекающими по подвижной рамке и неподвижной катушке. При прохождении тока по обмоткам подвижной рамки и неподвижной катушки вследствие взаимодействия возникающих при этом магнитных полей в воздушном зазоре создается электромагнитное усилие, перемещающее подвижную рамку. В момент его уравновешивания усилием, развиваемым противодействующими пружинками, движение рамки прекращается, а укрепленная на подвижной части стрелка указывает значение измеряемой величины на шкале.

Амперметры состоят из измерительного механизма, основания, моста, цоколя, циферблата с пластиной, корпуса, экрана, основания и крышки. Амперметр конструктивно оформлен в металлическом корпусе.

Модификации амперметров, отличающиеся конечными значениями диапазонов измерения, приведены в таблице 1.

Общий вид, схема клеймения амперметра указаны в приложении.

Лист 1 из 5



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Условное обозначение амперметров	Конечное значение диапазона измерений, А		Цена деления шкалы, А	Диапазон измерений, А	В комплекте с каким трансформатором тока работает
	без трансформатора	в комплекте с трансформатором тока			
АФ1-25	1,0	25	1,0	7,5-25	ТФ1-25, 50, 100/1
АФ1-50	1,0	50	2,0	15-50	ТФ1-25, 50, 100/1
АФ1-75	1,0	75	5,0	22,5-75	ТФ1-75, 150/1
АФ1-100	1,0	100	5,0	30-100	ТФ1-25, 50, 100/1
АФ1-150	1,0	150	5,0	45-150	ТФ1-75, 150/1
АФ1-200	1,0	200	10,0	60-200	ТФ1-200/1
АФ1-300	1,0	300	10,0	90-300	ТФ1-300/1
АФ1-400	1,0	400	20,0	120-400	ТФ2-400/1
АФ1-600	1,0	600	20,0	180-600	ТФ2-600/1

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности амперметров в диапазоне измерений, от конечного значения диапазона измерений, % ± 2 .

Примечание. Погрешность амперметра указана без учета погрешностей на трансформатор тока.

Пределы допускаемой погрешности амперметров, вызванной только изменением частоты от 350 до 1200 Гц, от конечного значения диапазона измерений, % $\pm 3,5$.

Пределы допускаемой погрешности амперметров при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальной (20 ± 5) °C от минус 60 °C до плюс 60 °C, от конечного значения диапазона измерений, % $\pm 3,5$.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности амперметров, вызванные изменением положения (наклоном) их от нормального положения на 45° в любом направлении, от длины шкалы, % ± 2 (1,5 мм).

Потребляемая мощность, В·А, не более $2,5$.

Масса, кг, не более $0,375$.

Габаритные размеры (длина x ширина x высота) $103 \times 47,4 \times 47,4$.

Гарантийный срок службы, лет:

- на пассажирских самолетах 6 ;

- на транспортных и остальных самолетах и вертолетах 9 .

Назначенный ресурс эксплуатации амперметров:

На пассажирских и транспортных самолетах при 2 ремонтах в течение срока службы 30 лет, ч налета 30000 ;

на вертолетах при 2 ремонтах в течение срока службы 25 лет, ч налета 12000 ;

на остальных самолетах при 2 ремонтах в течение срока службы 30 лет, ч налета 10000 .

Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха, °C от минус 60 до 60;

относительная влажность, при температуре (20 ± 5) °C, % от 40 до 80;

нормальное рабочее положение вертикальное положение циферблата;

постоянно действующая вибрация с ускорением $(0,2 \pm 0,1)$ g.



ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на прибор методом штемпелевания (наклейки) и на эксплуатационный документ типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поставка амперметров осуществляется следующими комплектами:

Комплект 1

Наименование	Количество
Амперметр АФ1	1 шт.
Трансформатор тока	1 шт.
Этикетка на амперметр	1 экз.
Этикетка на трансформатор	1 экз.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1 экз. (на партию по согласованию с заказчиком)

Комплект 2

Наименование	Количество
Амперметр АФ1	1 шт.
Трансформатор тока	1 шт.
Переходное устройство 5ПМ.180.006	1 шт.
Этикетка на амперметр	1 экз.
Этикетка на трансформатор	1 экз.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1 экз. (на партию по согласованию с заказчиком)

Примечание - Амперметры могут поставляться без трансформаторов тока по требованию потребителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ТУ 25-04-1237-76 « Амперметр ферродинамический АФ1. Технические условия.»

ГОСТ 8.497-83 «Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методы и средства поверки.»



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Амперметры ферродинамические АФ1 соответствуют требованиям ТУ 25-04-1237-76.

Амперметры ферродинамические подлежат первичной поверке.

Республиканское унитарное предприятие «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации».

Аттестат аккредитации № ВУ/112 02.6.0.0003 от 10.06.2008 г.

ул. Б.Хмельницкого, 20,
210015, г. Витебск,
Тел/факс (0212) 426804.


ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Витебский завод электроизмерительных приборов» ОАО «ВЗЭП»,
ул. Ильинского 19/18,
210630, г. Витебск.
Тел/факс (0212) 36-58-10

Начальник отдела государственной
поверки электрических средств
измерений и испытаний
РУП «Витебский ЦСМС»
М.П.



Б.А. Хандогина



В.И. Колпаков



Приложение А
Общий вид, схема клеймения амперметров АФ1




Рисунок А.1 - Общий вид амперметра АФ1 с трансформаторами тока ТФ1 и ТФ2.




Рисунок А.2 – Схема клеймения амперметров АФ1.