

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА



Н.А. Жагора
2015

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ СЕРИИ Н	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № РБД3135003 12
--	---

Выпускают по технической документации фирмы "Pepperl+Fuchs GmbH", Германия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи измерительные искробезопасные серии Н предназначены для преобразования входных аналоговых сигналов (силы постоянного тока, сигналов от термоэлектрических преобразователей, термопреобразователей сопротивления) в выходные аналоговые сигналы (напряжения постоянного тока, силы постоянного тока) с полной гальванической развязкой входных, выходных цепей и цепей электропитания.

Преобразователи применяются в составе систем регулирования, контроля и управления технологическими процессами и могут быть использованы в различных областях хозяйственной деятельности.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия преобразователей основан на модуляции измерительного сигнала (напложение измерительного сигнала на несущую частоту), аналого-цифровом преобразовании, с последующей гальванически разделенной передачей двоичных разрядов и цифро-аналоговом преобразовании.

Аналоговый сигнал подается на вход электронных микросхем, входящих в состав преобразователя. Микропроцессор обрабатывает сигналы и передает в цифровом виде через оптопары на цифро-анalogовый преобразователь выходной цепи.

Конструктивно преобразователи выполнены в виде печатной платы, на которой размещены электронные компоненты с микросхемами и оптопарами. Оптопары выполняют функцию гальванической развязки цепей. Печатные платы устанавливаются в корпуса из полимерных материалов. Клеммы для подключения входных, выходных цепей и цепей электропитания расположены в корпусе.

Место нанесения знака поверки (клеймо-наклейка) приведено в приложении к описанию типа.

Внешний вид преобразователей представлен на рисунке 1





Рисунок 1 – Внешний вид преобразователей

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические и метрологические характеристики представлены в таблицах 1 - 12.

Таблица 1 – Преобразователь HiD2012

Наименование характеристики	Значение
Диапазоны сигналов, подаваемых на вход преобразователя:	
- сила постоянного тока, мА	от 0 до 20, от 4 до 20
- напряжение постоянного тока, В	от 0 до 1, от 0,2 до 1 от 0 до 5, от 1 до 5 от 0 до 10, от 2 до 10
Диапазоны выходного сигнала преобразователя:	
- сила постоянного тока, мА	от 0 до 20, от 4 до 20
- напряжение постоянного тока, В	от 0 до 5, от 1 до 5 от 0 до 10, от 2 до 10
Пределы допускаемой основной погрешности, % от ВП	±0,1
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении окружающей среды на 1 °C от нормальных условий (20 ± 5) °C при температуре условий эксплуатации, % от ВП	±0,01
Напряжение питания, В	от 20 до 30
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,5
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20
Условия эксплуатации:	
Диапазон температур окружающего воздуха, °C	от минус 20 до плюс 60
Относительная влажность окружающего воздуха, %	до 80 при температуре 25 °C
Габаритные размеры, мм, не более	18×106×128
Масса, г, не более	140



Лист 2 из 9

Таблица 2 – Преобразователь HiD2024

Наименование характеристики	Значение
Диапазоны сигналов, подаваемых на вход преобразователя:	
- сила постоянного тока, мА	от 4 до 20
Диапазоны выходного сигнала преобразователя:	
- сила постоянного тока, мА	от 4 до 20
- напряжение постоянного тока, В	от 1 до 5
Пределы допускаемой основной погрешности, % от ВП	±0,2
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении окружающей среды на 1 °С от нормальных условий (20 ± 5) °С при температуре условий эксплуатации, % от ВП	±0,01
Напряжение питания, В	от 20 до 30
Потребляемая мощность, Вт, не более	3,3
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20
Условия эксплуатации:	
Диапазон температур окружающего воздуха, °С	от минус 20 до плюс 60
Относительная влажность окружающего воздуха, %	до 80 при температуре 25 °С
Габаритные размеры, мм, не более	18×106×128
Масса, г, не более	140

Таблица 3 – Преобразователь HiD2029

Наименование характеристики	Значение
Диапазоны сигналов, подаваемых на вход преобразователя:	
- сила постоянного тока, мА	от 4 до 20
Диапазоны выходного сигнала преобразователя:	
- сила постоянного тока, мА	от 4 до 20
- напряжение постоянного тока, В	от 1 до 5
Пределы допускаемой основной погрешности, % от ВП	±0,1
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении окружающей среды на 1 °С от нормальных условий (20 ± 5) °С при температуре условий эксплуатации, % от ВП	±0,01
Напряжение питания, В	от 20 до 30
Потребляемая мощность, Вт, не более	1,05
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20
Условия эксплуатации:	
Диапазон температур окружающего воздуха, °С	от минус 20 до плюс 60
Относительная влажность окружающего воздуха, %	до 80 при температуре 25 °С
Габаритные размеры, мм, не более	18×106×128
Масса, г, не более	140

Таблица 4 – Преобразователь HiD2030

Наименование характеристики	Значение
Диапазоны сигналов, подаваемых на вход преобразователя:	
- сила постоянного тока, мА	от 4 до 20
Диапазоны выходного сигнала преобразователя:	
- сила постоянного тока, мА	от 4 до 20
- напряжение постоянного тока, В	от 1 до 5
Пределы допускаемой основной погрешности, % от ВП	±0,1
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении окружающей среды на 1 °С от нормальных условий (20 ± 5) °С при температуре условий эксплуатации, % от ВП	±0,01



Продолжение таблицы 4

Наименование характеристики	Значение
Напряжение питания, В	от 20 до 30
Потребляемая мощность, Вт, не более	1,05
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20
Условия эксплуатации:	
Диапазон температур окружающего воздуха, °С	от минус 20 до плюс 60
Относительная влажность окружающего воздуха, %	до 90 при температуре 35 °C
Габаритные размеры, мм, не более	18×106×128
Масса, г, не более	140

Таблица 5 – Преобразователь HiD2037

Наименование характеристики	Значение
Диапазоны сигналов, подаваемых на вход преобразователя:	
- сила постоянного тока, мА	от 4 до 20
Диапазоны выходного сигнала преобразователя:	
- сила постоянного тока, мА	от 4 до 20
Пределы допускаемой основной погрешности, % от ВП	±0,1
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении окружающей среды на 1 °C от нормальных условий (20 ± 5) °C при температуре условий эксплуатации, % от ВП	±0,01
Напряжение питания, В	от 20 до 30
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,85
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20
Условия эксплуатации:	
Диапазон температур окружающего воздуха, °C	от минус 20 до плюс 60
Относительная влажность окружающего воздуха, %	до 90 при температуре 35 °C
Габаритные размеры, мм, не более	18×106×128
Масса, г, не более	140

Таблица 6 – Преобразователь HiD2038

Наименование характеристики	Значение
Диапазоны сигналов, подаваемых на вход преобразователя:	
- сила постоянного тока, мА	от 4 до 20
Диапазоны выходного сигнала преобразователя:	
- сила постоянного тока, мА	от 4 до 20
Пределы допускаемой основной погрешности, % от ВП	±0,1
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении окружающей среды на 1 °C от нормальных условий (20 ± 5) °C при температуре условий эксплуатации, % от ВП	±0,01
Напряжение питания, В	от 20 до 30
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,85
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20
Условия эксплуатации:	
Диапазон температур окружающего воздуха, °C	от минус 20 до плюс 60
Относительная влажность окружающего воздуха, %	до 90 при температуре 35 °C
Габаритные размеры, мм, не более	18×106×128
Масса, г, не более	140



Таблица 7 – Преобразователь HiD2061

Наименование характеристики	Значение	
Диапазоны сигналов, подаваемых на вход преобразователя:		
- от термоэлектрических преобразователей по СТБ ГОСТ Р 8.585-2004	J (от минус 210 °C до плюс 1200 °C) K (от минус 270 °C до плюс 1372 °C) T (от минус 270 °C до плюс 400 °C) E (от минус 270 °C до плюс 1000 °C) N (от 0 °C до плюс 1300 °C) S (от минус 50 °C до плюс 1768 °C) R (от минус 50 °C до плюс 1768 °C) B (от 0 °C до 1820 °C) TXK(L) (от минус 200 °C до плюс 800 °C)	
- напряжение постоянного тока, мВ	от минус 10 до плюс 100	
Диапазоны выходных сигналов преобразователя:		
- сила постоянного тока, мА	от 4 до 20	
- напряжение постоянного тока, В	от 1 до 5	
Пределы допускаемой основной погрешности, % от ВП	±0,1	
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении окружающей среды на 1 °C от нормальных условий (20 ± 5) °C при температуре условий эксплуатации, % от ВП	±0,01	
Напряжение питания, В	от 20 до 30	
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,6	
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20	
Условия эксплуатации:		
Диапазон температур окружающего воздуха	от минус 20 °C до плюс 60 °C	
Относительная влажность окружающего воздуха	до 90 % при температуре 35 °C	
Габаритные размеры, мм, не более	18×106×128	
Масса, г, не более	140	

Таблица 8 – Преобразователь HiD2062

Наименование характеристики	Значение	
Диапазоны сигналов, подаваемых на вход преобразователя:		
- от термоэлектрических преобразователей по СТБ ГОСТ Р 8.585-2004	J (от минус 210 °C до плюс 1200 °C) K (от минус 270 °C до плюс 1372 °C) T (от минус 270 °C до плюс 400 °C) E (от минус 270 °C до плюс 1000 °C) N (от 0 °C до плюс 1300 °C) S (от минус 50 °C до плюс 1768 °C) R (от минус 50 °C до плюс 1768 °C) B (от 0 °C до 1820 °C) TXK(L) (от минус 200 °C до плюс 800 °C)	
- напряжение постоянного тока, мВ	от минус 10 до плюс 100	
Диапазоны выходных сигналов преобразователя:		
- сила постоянного тока, мА	от 4 до 20	
- напряжение постоянного тока, В	от 1 до 5	
Пределы допускаемой основной погрешности, % от ВП	±0,1	
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении окружающей среды на 1 °C от нормальных условий (20 ± 5) °C при температуре условий эксплуатации, % от ВП	±0,01	
Напряжение питания, В	от 20 до 30	
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,6	



Продолжение таблицы 8

Наименование характеристики	Значение
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20
Условия эксплуатации:	
Диапазон температур окружающего воздуха	от минус 20 °C до плюс 60 °C
Относительная влажность окружающего воздуха	до 90 % при температуре 35 °C
Габаритные размеры, мм, не более	18×106×128
Масса, г, не более	140

Таблица 9 – Преобразователь HiD2071

Наименование характеристики	Значение
Диапазоны сигналов, подаваемых на вход преобразователя:	
- от термопреобразователей сопротивлений по ГОСТ 6651-2009	Pt100 (от минус 200 °C до плюс 850 °C)
- от потенциометрических датчиков, кОм	от 0,1 до 100
Диапазоны выходных сигналов преобразователя:	
- сила постоянного тока, мА	от 4 до 20
- напряжение постоянного тока, В	от 1 до 5
Пределы допускаемой основной погрешности, % от ВП	±0,1
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении окружающей среды на 1 °C от нормальных условий (20 ± 5) °C при температуре условий эксплуатации, % от ВП	±0,01
Напряжение питания, В	от 20 до 30
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,6
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20
Условия эксплуатации:	
Диапазон температур окружающего воздуха	от минус 20 °C до плюс 60 °C
Относительная влажность окружающего воздуха	до 90 % при температуре 35 °C
Габаритные размеры, мм, не более	18×106×128
Масса, г, не более	140

Таблица 10 – Преобразователь HiD2072

Наименование характеристики	Значение
Диапазоны сигналов, подаваемых на вход преобразователя:	
- от термопреобразователей сопротивлений по ГОСТ 6651-2009	Pt100 (от минус 200 °C до плюс 850 °C)
- от потенциометрических датчиков, кОм	от 0,1 до 100
Диапазоны выходных сигналов преобразователя:	
- сила постоянного тока, мА	от 4 до 20
- напряжение постоянного тока, В	от 1 до 5
Пределы допускаемой основной погрешности, % от ВП	±0,1
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении окружающей среды на 1 °C от нормальных условий (20 ± 5) °C при температуре условий эксплуатации, % от ВП	±0,01
Напряжение питания, В	от 20 до 30
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,6



Продолжение таблицы 10

Наименование характеристики	Значение
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20
Условия эксплуатации:	
Диапазон температур окружающего воздуха	от минус 20 °C до плюс 60 °C
Относительная влажность окружающего воздуха	до 90 % при температуре 35 °C
Габаритные размеры, мм, не более	18×106×128
Масса, г, не более	140

Таблица 11 – Преобразователь HiD2082

Наименование характеристики	Значение
Диапазоны сигналов, подаваемых на вход преобразователя:	
- от термопреобразователей сопротивлений по ГОСТ 6651-2009	Pt50 (от минус 200 °C до плюс 850 °C) Pt100 (от минус 200 °C до плюс 850 °C) Pt500 (от минус 200 °C до плюс 850 °C) Pt1000 (от минус 200 °C до плюс 850 °C) 50П (от минус 200 °C до плюс 700 °C) 100П (от минус 200 °C до плюс 775 °C) 1000П (от минус 200 °C до плюс 850 °C) Ni100 (от минус 60 °C до плюс 180 °C) Cu50 (от минус 180 °C до плюс 200 °C) Cu100 (от минус 180 °C до плюс 200 °C)
- от термоэлектрических преобразователей по СТБ ГОСТ Р 8.585-2004	
- напряжение постоянного тока, мВ	J (от минус 210 °C до плюс 1200 °C) K (от минус 118 °C до плюс 1300 °C) T (от минус 270 °C до плюс 400 °C) E (от минус 114 °C до плюс 1000 °C) N (от минус 118 °C до плюс 1300 °C) S (от минус 22 °C до плюс 1768 °C) R (от минус 22 °C до плюс 1600 °C) B (от 100 °C до 1820 °C) TXK(L) (от минус 200 °C до плюс 800 °C)
- напряжение постоянного тока, мВ	от минус 100 до плюс 100
Диапазоны выходных сигналов преобразователя:	
- сила постоянного тока, мА	от 0 до 20, от 4 до 20
- напряжение постоянного тока, В	от 0 до 5, от 1 до 5
Пределы допускаемой основной погрешности преобразования сигналов:	
- от термопреобразователей сопротивлений	± [0,05 % от ИВ + 0,05 % от Δ + 0,1 °C]
- от термоэлектрических преобразователей	± [0,05 % от ИВ + 0,05 % от Δ + 1,2 °C]
- напряжение постоянного тока	± [0,1 % от Δ + 50 мкВ]
Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования сигналов при изменении окружающей среды на 1 °C от нормальных условий (20 ± 5) °C при температуре условий эксплуатации:	
- от термопреобразователей сопротивлений	± [0,0015 % от ИВ + 0,006 % от Δ]
- от термоэлектрических преобразователей	± [0,01 % от ИВ + 0,006 % от Δ + 0,02 °C]
- напряжение постоянного тока	± [0,005 % от ИВ + 0,006 % от Δ]
Напряжение питания, В	от 20 до 30
Потребляемая мощность, Вт, не более	1,95
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20
Условия эксплуатации:	
Диапазон температур окружающего воздуха	от минус 20 °C до плюс 60 °C
Относительная влажность окружающего воздуха	до 90 % при температуре 35 °C
Габаритные размеры, мм, не более	20×119×115
Масса, г, не более	130



ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки преобразователей в соответствии с технической документацией фирмы "Pepperl+Fuchs GmbH", Германия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "Pepperl+Fuchs GmbH", Германия.

ГОСТ 12997-84 "Изделия ГСП. Общие технические условия".

ГОСТ 6651-2009 "Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний".

СТБ ГОСТ Р 8.585-2004 "Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования".

МРБ МП.2490-2015 "Преобразователи измерительные искробезопасные серии К, серии Н. Методика поверки".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные искробезопасные серии Н соответствуют технической документации фирмы "Pepperl+Fuchs GmbH", Германия, ГОСТ 12997-84.

Межповерочный интервал – не более 12 месяцев, для преобразователей, предназначенных для применения, либо применяемых в сфере законодательной метрологии.

Научно-исследовательский центр испытаний средств измерений и техники БелГИМ
г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13
Аттестат аккредитации № ВY/112 02.1.0.0025

Изготовитель:

фирма "Pepperl+Fuchs", Германия, Сингапур

Начальник научно-исследовательского центра
испытаний средств измерений и техники БелГИМ

С.В. Курганский
С.В. Курганский



ПРИЛОЖЕНИЕ
(обязательное)

Место нанесения знака поверки (клеймо-наклейка)



Лист 9 Листов 9