

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Кондуктометры/концентратомеры МАРК-1102

#### Назначение средства измерений

Кондуктометр/концентратомер МАРК-1102 (в дальнейшем кондуктометр) предназначен для измерения удельной электрической проводимости (УЭП), удельной электрической проводимости, приведенной к температуре 25 °С, и массовой доли (концентрации) растворенных веществ в воде (NaCl, NaOH, HNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HCl).

#### Описание средства измерений

Кондуктометр/концентратомер МАРК-1102 - это двухканальный измерительный прибор, конструктивно состоящий из блока преобразовательного и блока датчика БД-1102. Кондуктометр/концентратомер МАРК-1102 выпускается в следующих исполнениях:

- МАРК-1102, МАРК-1102/2 с блоком преобразовательным щитового исполнения;
- МАРК-1102/1, МАРК-1102/3 с блоком преобразовательным настенного исполнения;

В зависимости от исполнения питание блока преобразовательного может осуществляться от сети 220 В, 50 Гц (МАРК-1102 и МАРК-1102/1) либо 36 В, 50 Гц (МАРК-1102/2 и МАРК-1102/3).

В зависимости от комплекта поставки в состав кондуктометра входит один либо два блока датчика БД-1102.

Датчик проводимости, входящий в состав кондуктометра, измеряет величину тока, наведенного в контуре, образованном токопроводящим раствором.

В корпусе датчика проводимости, погружаемого в раствор, расположены две тороидальные катушки, установленные на близком расстоянии друг от друга. Напряжение переменного тока, приложенное к одной из тороидальных катушек, возбуждает во второй катушке ток, величина которого прямо пропорциональна электрической проводимости раствора. Значение тока с учетом электролитической постоянной датчика пересчитывается в УЭП контролируемой среды. Для определения УЭП, приведенной к 25 °С, используется измеренное значение температуры.

В качестве термодатчика используется установленный в корпусе датчика проводимости терморезистор. Показания температуры определяются пересчетом измеренного значения сопротивления термодатчика.

Массовая доля (концентрация) растворенных веществ в воде определяется пересчетом термокомпенсированной (приведенной к 25 °С) УЭП раствора в концентрацию выбранного в меню кондуктометра раствора по определенной зависимости.

Предварительный электронный усилитель (блок усилителя) выделен из измерительного преобразователя и установлен в непосредственной близости от датчика проводимости с целью увеличения расстояния между блоком преобразовательным и датчиком проводимости. Датчик проводимости и блок усилителя вместе составляют блок датчика БД-1102.

Блок преобразовательный - микропроцессорный, осуществляющий отображение результатов измерения (УЭП с ценой младшего разряда 0,1 мСм/см, массовой доли растворенных веществ в воде с ценой младшего разряда 0,01 % и температуры анализируемой среды с ценой младшего разряда 0,1 °С) на экране графического ЖК индикатора (в дальнейшем индикатор).

Блоки преобразовательные щитового и настенного исполнения выполнены в металлическом корпусе со степенью защиты от воздействия окружающей среды IP30 и IP65 соответственно.

Внешний вид кондуктометра/концентромера МАРК-1102 показан на рисунке.



Рисунок – Кондуктометр/концентромер МАРК-1102

### Программное обеспечение

В кондуктометре имеется встроенное программное обеспечение.

Программное обеспечение «МАРК-1102» предназначено для измерения тока датчика проводимости, температуры, для вывода значения УЭП, температуры и массовой доли растворенных веществ в воде на индикатор, обработки команд, задаваемых кнопками управления, для преобразования результатов измерения УЭП либо массовой доли растворенных веществ в воде в унифицированный электрический сигнал постоянного тока (в диапазонах от 0 до 5 мА либо от 4 до 20 мА), для управления реле уставок и обмена информацией с ПК по интерфейсу RS-485.

Идентификатор метрологически значимой части ПО указан в первых двух цифрах номера версии. Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений в ПО в соответствии с МИ 3286-2010 – С.

Защита программного обеспечения от преднамеренных и непреднамеренных воздействий осуществляется пломбированием задней крышки блока преобразовательного.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Другие идентификационные данные: наименование файла	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
Кондуктометр/концентратомер МАРК-1102. Код прошивки для микроконтроллера MSP430F149 платы индикации	01.03	0xD6C7	1102I_430_01_03	CRC-16
Кондуктометр/концентратомер МАРК-1102. Код прошивки для микроконтроллера MSP430F149 платы усилителя	02.03	0x5FCA	1102U_430_02_03	CRC-16

#### Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерений УЭП, мСм/см ..... от 0 до 1000.

Диапазон измерений массовой доли растворенных веществ в воде, %:

- при измерении массовой доли NaCl ..... от 0 до 15;
- при измерении массовой доли NaOH ..... от 0 до 10;
- при измерении массовой доли HNO<sub>3</sub> ..... от 0 до 15;
- при измерении массовой доли H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ..... от 0 до 15;
- при измерении массовой доли HCl ..... от 0 до 10.

Диапазоны унифицированного электрического выходного сигнала постоянного тока:

- от 4 до 20 мА на нагрузке, не превышающей 500 Ом;
- от 0 до 5 мА на нагрузке, не превышающей 2 кОм.

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности кондуктометра по индикатору при температуре анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С и температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С:

- при измерении УЭП, мСм/см ..... ± (1,0+0,04χ);
- при измерении массовой доли растворенных веществ в воде, %..... ± (0,03+0,04С),

где χ – измеренное значение УЭП, мСм/см;

С – измеренное значение массовой доли растворенных веществ в воде, %.

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности кондуктометра по токовому выходу при температуре анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С и температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С:

- при измерении УЭП, мСм/см ..... ± [(1,0+0,002χ<sub>диап</sub>) + 0,04χ];
- при измерении массовой доли растворенных веществ в воде, %..... ± [(0,03+0,002С<sub>диап</sub>) + 0,04С],

где χ<sub>диап</sub> – запрограммированный диапазон измерения УЭП по токовому выходу; мСм/см;

С<sub>диап</sub> – запрограммированный диапазон измерения массовой доли растворенных веществ в воде по токовому выходу, %.

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности кондуктометра, обусловленной изменением температуры анализируемой среды в диапазоне температурной компенсации:

- при измерении УЭП, мСм/см .....  $\pm 0,04\chi$ ;
- при измерении массовой доли растворенных веществ в воде, % .....  $\pm 0,04C$ .

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности кондуктометра по индикатору, обусловленной изменением температуры окружающего воздуха, на каждые  $\pm 10$  °С от нормальной ( $20 \pm 5$ ) °С в пределах всего диапазона от плюс 5 до плюс 50 °С:

- при измерении УЭП, мСм/см .....  $\pm 0,004\chi$ ;
- при измерении массовой доли растворенных веществ в воде, % .....  $\pm 0,004C$ .

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности кондуктометра по токовому выходу, обусловленной изменением температуры окружающего воздуха, на каждые  $\pm 10$  °С от нормальной ( $20 \pm 5$ ) °С в пределах всего диапазона от плюс 5 до плюс 50 °С:

- при измерении УЭП, мСм/см .....  $\pm (0,0025\chi_{\text{диап}} + 0,004\chi)$ ;
- при измерении массовой доли растворенных веществ в воде, % .....  $\pm (0,0025C_{\text{диап}} + 0,004C)$ .

Диапазон измерений температуры анализируемой среды, °С ..... от 0 до плюс 70.

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности кондуктометра при измерении температуры анализируемой среды при температуре окружающего воздуха ( $20 \pm 5$ ) °С, °С .....  $\pm 0,5$ .

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности кондуктометра при измерении температуры, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые  $\pm 10$  °С от нормальной ( $20 \pm 5$ ) °С в пределах рабочего диапазона температур от плюс 5 до плюс 50 °С, °С .....  $\pm 0,1$ .

Пределы допускаемой относительной погрешности определения электролитической постоянной датчика проводимости, % .....  $\pm 3$ .

Время переходного процесса кондуктометра при скачкообразном изменении УЭП, с, не более ..... 30.

Время установления показаний кондуктометра  $t_{0,9}$  с датчиком проводимости при скачкообразном изменении температуры анализируемой среды, мин, не более ..... 5.

Стабильность показаний кондуктометра за время 8 ч не хуже:

- при измерении УЭП, мСм/см .....  $\pm 0,02\chi$ ;
- при измерении массовой доли растворенных веществ в воде, % .....  $\pm 0,02C$ .

Время установления режима работы кондуктометра, мин, не более ..... 5.

При подключении к персональному компьютеру (ПК) кондуктометр осуществляет обмен информацией с ПК по интерфейсу RS-485.

Электрическое питание кондуктометра осуществляется от сети переменного тока напряжением в зависимости от исполнения 220 В либо 36 В при частоте ( $50 \pm 1$ ) Гц с допускаемым отклонением напряжения питания от минус 15 до плюс 10 %.

Потребляемая мощность при номинальном значении напряжения питания, В·А, не более ..... 10.

Габаритные размеры и масса узлов кондуктометра соответствуют значениям, приведенным в таблице.

Таблица 2

Исполнения кондуктометра	Наименование и обозначение узлов	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
МАРК-1102	Блок преобразовательный ВР56.01.000	252×146×100	2,60
МАРК-1102/1	Блок преобразовательный ВР56.01.000-01	266×170×95	2,60
МАРК-1102/2	Блок преобразовательный ВР56.01.000-02	252×146×100	2,60

Исполнения кондуктометра	Наименование и обозначение узлов	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
МАРК-1102/3	Блок преобразовательный ВР56.01.000-03	266×170×95	2,60
МАРК-1102, МАРК-1102/1 МАРК-1102/2 МАРК-1102/3	Блок датчика БД-1102 ВР56.02.000: – блок усилителя ВР56.02.100; – индуктивный датчик электрической проводимости InPro 7250 ST	150×70×30 250×47×36	0,30 0,50

Электрическая изоляция силовых цепей питания кондуктометра по отношению к корпусу блока преобразовательного выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения переменного тока со среднеквадратичным значением 1,5 кВ и частотой 50 Гц в нормальных условиях применения.

Электрическое сопротивление изоляции цепей питания кондуктометра между штырями вилки и корпусом, МОм, не менее:

- при температуре окружающего воздуха ( $20 \pm 5$ ) °С ..... 40;
- при температуре окружающего воздуха 50 °С ..... 10;
- при температуре окружающего воздуха 35 °С и относительной влажности 80 % .... 2.

Электрическое сопротивление между внешним зажимом защитного заземления блока преобразовательного и его корпусом, Ом, не более .....

0,1.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С ..... от плюс 5 до плюс 50;
- относительная влажность окружающего воздуха при температуре плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги, %, не более ..... 80;
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) ..... от 84,0 до 106,7 (от 630 до 800).

Параметры анализируемой среды:

а) температура анализируемой среды (диапазон температурной компенсации кондуктометра) находится в пределах, °С:

- при измерении УЭП ..... от 0 до плюс 70;
- при измерении массовой доли NaCl ..... от 0 до плюс 60;
- при измерении массовой доли NaOH ..... от 0 до плюс 70;
- при измерении массовой доли HNO<sub>3</sub> ..... от 0 до плюс 50;
- при измерении массовой доли H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ..... от 0 до плюс 70;
- при измерении массовой доли HCl ..... от 0 до плюс 50;

б) давление анализируемой среды, МПа, не более .....

0,8.

Показатели надежности:

- средняя наработка на отказ, ч, не менее ..... 20000;
- среднее время восстановления работоспособности, ч, не более ..... 2;
- средний срок службы кондуктометров лет, не менее ..... 10.

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится с внешней стороны на заднюю поверхность блока преобразовательного щитового исполнений и нижнюю поверхность блока преобразовательного настенного исполнений методом наклейки, на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорт типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Комплект поставки кондуктометра соответствует таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Обозначение	Количество на исполнение кондуктометра МАРК-			
		1102	1102/1	1102/2	1102/3
1 Блок преобразовательный	BP56.01.000	1	—	—	—
	BP56.01.000-01	—	1	—	—
	BP56.01.000-02	—	—	1	—
	BP56.01.000-03	—	—	—	1
2 Блок датчика БД-1102	BP56.02.000	*	*	*	*
3 Кабель соединительный К1102.5	BP56.03.000	**	**	**	**
4 Комплект инструмента и принадлежностей	BP56.06.000	*	*	*	*
5 Комплект монтажных частей	BP37.03.000	1	1	1	1
6 Комплект монтажных частей	BP49.06.000	1	—	1	—
7 Комплект монтажных частей (к блоку датчика БД-1102)	BP56.02.300	*	*	*	*
8 Руководство по эксплуатации	BP56.00.000РЭ	1	1	1	1
9 Паспорт	BP56.00.000ПС	1	1	1	1
* Количество по согласованию с заказчиком.					
** Количество соответствует количеству блоков датчика.					

#### Поверка

осуществляется по документу BP56.00.000РЭ Приложении А «Кондуктометр/концентратомер МАРК-1102. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 30 сентября 2014 г.

Основные средства поверки:

- рабочий эталон второго разряда – кондуктометр лабораторный КЛ-С-1А ТУ4215-003-43695219-02, класс точности 0,25;
- термометр лабораторный электронный ЛТ-300 ТУ 4211-041-44229117-2005, диапазон измерения от минус 50 до плюс 300 °С, погрешность измерения  $\pm 0,05$  °С;
- мультиметр цифровой АРРА-305, используемый предел измерения силы постоянного тока 40 мА; основная абсолютная погрешность измерения, мА:  $\pm (0,002 \cdot X + 0,004)$ , где X – измеренное значение силы постоянного тока, мА;
- термостат жидкостный ТУ 25-02-200.351-84, диапазон температур от 0 до 100 °С, погрешность поддержания температуры не более  $\pm 0,2$  °С;
- весы лабораторные В1502 ТУ 4274-002-58887924-2004 диапазон взвешивания – от 0,5 до 1500 г, погрешность взвешивания не более  $\pm 30$  мг;
- магазин сопротивления Р4831-1М диапазон от 0,002 до 110000 Ом, класс точности  $0,02/2 \cdot 10^{-6}$ ;
- натрий хлористый х.ч. ГОСТ 4233-77 либо СТ Натрий хлористый ТУ 2642-001-56278322-2008 погрешность  $(1,00 \pm 0,001)$  моль/дм<sup>3</sup>.

#### Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений содержатся в Руководстве по эксплуатации BP56.00.000РЭ.

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к кондуктометру/концентрамеру МАРК-1102**

1. ГОСТ 8.457-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений удельной электрической проводимости жидкостей
2. ГОСТ 13350-78 Анализаторы жидкости кондуктометрические ГСП. Общие технические условия
3. ГОСТ Р 8.722-2010 Анализаторы жидкости кондуктометрические. Методика поверки
4. Технические условия ТУ4215-033-39232169-2009.

**Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

При выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

**Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «ВЗОР» (ООО «ВЗОР»)  
Адрес: 603009, г. Нижний Новгород, ул. Героя Елисеева, д. 7, кв. 24.  
Тел./факс: (831) 416-29-40, эл. почта: market@vzor.nnov.ru.

**Испытательный центр**

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» (ФБУ «Нижегородский ЦСМ»)  
Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1.  
Тел./факс: (831) 428-78-78, (831) 428-57-95, e-mail: mail@nncsm.ru  
Аттестат аккредитации ФБУ "Нижегородский ЦСМ" по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30011-13 от 27.11.2013 г.

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии



С.С. Голубев

М.п. «06» 03 2015 г.

